



## ERIKSBERG



## KULTURHISTORISK VÄRDERING AV STADSDELENS BEBYGGELSE



2015-11-06






## Innehåll

|                               |    |                          |     |
|-------------------------------|----|--------------------------|-----|
| Alven .....                   | 4  | Rödberget .....          | 98  |
| Asbesten.....                 | 7  | Sandstenen .....         | 104 |
| Bergkristallen.....           | 8  | Silikatet .....          | 106 |
| Birka .....                   | 9  | Skiffern .....           | 107 |
| Blodstenen och Diabasen ..... | 17 | Sommarro .....           | 112 |
| Eriksberg.....                | 18 | Stenberget .....         | 115 |
| Eriksbergsvallen .....        | 19 | Stenbrottet .....        | 116 |
| Flintan .....                 | 20 | Täljstenen .....         | 117 |
| Fältspaten.....               | 24 | Urberget .....           | 118 |
| Glimmern .....                | 25 | Zinkbländet .....        | 121 |
| Gläntan.....                  | 30 | Intill Zinkbländet ..... | 122 |
| Gnejsen .....                 | 31 | Väst om Gnejsen .....    | 123 |
| Graniten .....                | 34 |                          |     |
| Gråberget .....               | 36 |                          |     |
| Grönstenen.....               | 43 |                          |     |
| Gustavsberg.....              | 50 |                          |     |
| Högberget.....                | 57 |                          |     |
| Kvartsen .....                | 58 |                          |     |
| Kalkstenen.....               | 59 |                          |     |
| Kiseln.....                   | 60 |                          |     |
| Lepiten .....                 | 63 |                          |     |
| Lindsberg.....                | 64 |                          |     |
| Lågberget .....               | 81 |                          |     |
| Marmorn .....                 | 82 |                          |     |
| Moränen.....                  | 83 |                          |     |
| Norrberget.....               | 84 |                          |     |
| Orstenen.....                 | 95 |                          |     |
| Porfyren.....                 | 96 |                          |     |

## Inledning

Denna bilaga utgör en klassificering av Eriksbergs bebyggelse som är uppförd 1989 eller tidigare. Klassificeringen baseras på hur tids- typisk, välbevarad och representativ bebyggelsen är. Av kartan framgår även att denna klassificering gäller marken kring byggnaderna. Markklassificeringen rör främst de större bostadskomplexen som har en medveten utformad park. I egnahemsområdet har tomten samma färg som huset och fokus ligger på byggnaderna.

Förändringar enligt underlaget baserar sig på *Uppsala en växande stad -Bebyggelse 1951-79* av Marja Erikson och Ingemar Ehlin samt *Kunskapsunderlag Stadsdel – Eriksberg - Delrapport- Kulturmiljöprogram för Uppsala kommun Utkast 2013-11-04*. Uppgifter om byggnadsår/ritningsår kommer även från dessa.

-  Blå: *Mycket värdefulla kulturhistoriska byggnader och miljöer, av byggnadsminnesklass.*
-  Grön: *Byggnader och miljöer med särskilt kulturhistoriskt värde.*
-  Gul: *Byggnader och miljöer med visst kulturhistoriskt värde.*
-  Grå: *Byggnader och miljöer med begränsat kulturhistoriskt värde.*
-  Röd: *Byggnaden uppförd senare 1990 eller senare. Även byggnaders som framstår som nybyggen på grund av genomgripande ombyggnader.*

Klassificeringen är utförd 2015 av byggnadsantikvarier från Tyréns AB, Region Öst, Avdelning Kulturbyggnader och Kulturmiljö.

*Martin Lagergren, Cecilia Pantzar och Mikael Westerberg*

## Eriksberg 30:1

Skogbergsvägen 10, Bruksvägen 5

Bygg/ritningsår: 1929

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Fasadrenovering samt tillbyggd altan 1978.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög Förändringsgrad. Gul.



## Eriksberg 30:2

Skogbergsvägen 8, Gråbergsvägen 6

Bygg/ritningsår: 1925

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg Förändringsgrad. Grön.



## Eriksberg 30:3

Gråbergsvägen 4

Bygg/ritningsår: Omkring 2010

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: För ungt att bedöma. Tidigare hus från 1931 är rivet.  
Röd.



## Eriksberg 30:4

Gråbergsvägen 2, Grönstenvägen 1

Bygg/ritningsår: 1924

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1975. Fasad och fönstersättning ändrad.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



Eriksberg 30:5

Bruksvägen 3

Bygg/ritningsår: 1929

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1978.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



Eriksberg 30:6-7

Grönstenvägen 3 A, Bruksvägen 1

Bygg/ritningsår: 1962

Arkitekt: Gösta Wikforss

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Två småhus sammankopplade av en lägre byggnadsvolym.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



# ASBESTEN

Eriksberg 34:1

Norbyvägen 83, Marmorvägen 2, 4

Bygg/ritningsår: 1959

Arkitekt: Caltox Oil AB

Förändringar enligt underlaget: Ombyggd.

Beskrivning: Bensinstation.

Bedömning: Totalt ombyggd. Grå.



# BERGKRISTALLEN

Eriksberg 32:1-19

Grönstensvägen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,  
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Bygg/ritningsår: 1960

Arkitekt: Gösta Wikforss

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Tre radhus bestående av sammanlagt 20 enheter.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Grön.





# BIRKA

## Eriksberg 8:1 och 8:20

Eriksbergsvägen 1,3, Birkagatan 4

Bygg/ritningsår: 1970

Arkitekt: SAR Istvan Illes

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Radhus i två enheter.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



## Eriksberg 8:2

Birkagatan 6

Bygg/ritningsår: 1931

Arkitekt: Landsbro Trävarubolag

Förändringar enligt underlaget: Inglasning av veranda 2006.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



## Eriksberg 8:3 och 8:22-24

Eriksbergsvägen 7 A-D

Bygg/ritningsår: 1976

Arkitekt: J. Vegefors AB

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Radhus bestående av fyra enheter.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



## Eriksberg 8:4

Eriksbergsvägen 9 A-B

Bygg/ritningsår: 1951

Arkitekt: Stig K:son Sandberg

Förändringar enligt underlaget: Ombyggd 2006

Beskrivning: Flerfamiljshus.

Bedömning: Hög förändringsgrad med bl.a. tilläggsisolering. Gul.



## Eriksberg 8:5 och 8:28–30

Eriksbergsvägen 11 A-D

Bygg/ritningsår: 1983

Arkitekt: Norbybyggen AB

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Radhus med fyra enheter.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



## Eriksberg 8:6

Eriksbergsvägen 17 A

Bygg/ritningsår: 1906

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Takkupor tillkom 1987, ombyggd 2006.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



## Eriksberg 8:7 och 8:25–27

Eriksbergsvägen 19 A-D

Bygg/ritningsår: 1976

Arkitekt: SAR Christer Ernehult

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Radhus med fyra enheter.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



## Eriksberg 8:9

Eriksbergsvägen 25, Karlsrogatan 80 B

Bygg/ritningsår: 1946

Arkitekt: R. Malmqvist

Förändringar enligt underlaget: Verandan har blivit inbyggd.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad med bl.a. kraftigt förändrad fasad. Gul.



## Eriksberg 8:10

Karlrogatan 78, 80 A

Bygg/ritningsår: 1946

Arkitekt: R. Lundquist

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Bensinstation.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



## Eriksberg 8:11–13

Eriksbergsvägen 13 A-C

Bygg/ritningsår: 1962

Arkitekt: Gösta Wikforss

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Radhus bestående av tre enheter. Sidförskjutning i byggnadsvolymen.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön



## Eriksberg 8:14–16

Eriksbergsvägen 15 A-C

Bygg/ritningsår: 1962

Arkitekt: Gösta Wikforss

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Radhus bestående av tre enheter. Sidförskjutning i byggnadsvolymen.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön



## Eriksberg 8:17

Eriksbergsvägen 21

Bygg/ritningsår: 1928

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd och ombyggd.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



## Eriksberg 8:18

Eriksbergsvägen 23

Bygg/ritningsår: 1886

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd och ombyggd.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



## Eriksberg 8:21

Karlsrogatan 74, 76 A-B, Birkagatan 8 A-B, 10 A-B, 12 A-B, 14 A-B, 16 A-B, 18 A-B, 20 A-B, 22 A-B, 24 A-B, 26.

Bygg/ritningsår: 1948

Arkitekt: Gunnar Leche

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Kvarter med flerfamiljshus och servicebyggnad.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Blå.



Eriksberg 8:31-32

Eriksbergsvägen 17 B-C

Bygg/ritningsår: 1992

Arkitekt: Trivselhus

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus/parhus.

Bedömning: För ungt att bedöma. Röd.





# DIABASEN & BLODSTENEN

Eriksberg 38:1 och 39:1

Blodstenvägen 1-42

Bygg/ritningsår: 1963

Arkitekt: Sven Jonsson

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Lamellhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



## Eriksberg 24:1

Granitvägen 14 B

Ritningsår: 1961

Arkitekt: Sven Jonsson

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggnader och fläktrum.

Beskrivning: Eriksbergsskolan, fyra längor.

Bedömning: Låg förändringsgrad på norra längan. Grön. Hög förändringsgrad övriga byggnader. Gul.



## Eriksberg 24:2

Granitvägen 14 A

Bygg/ritningsår: 1999

Arkitekt: Seniorgården

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Seniorboende.

Bedömning: För ungt att bedöma. Röd.



# ERIKSBERGSVALLEN

Eriksberg 25:1

Granitvägen 14 D

Bygg/ritningsår: 1961

Arkitekt: Sven Jonsson

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Gymnastiksal.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Gul.



## Eriksberg 19:1

Stenbergsvägen 12, Rödbergsvägen 13

Bygg/ritningsår: 1954

Arkitekt: Rune L Agdler

Förändringar enligt underlaget: Ombyggd 1995.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Grön.



## Eriksberg 19:2

Bruksvägen 22, Stenbergsvägen 8

Bygg/ritningsår: 1945

Arkitekt: AB Standardhus

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1957, inglasad uteplats tillkom 2010.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



# FLINTAN

## Eriksberg 19:3

Bruksvägen 18, Urberget 5 A

Bygg/ritningsår: 1963

Arkitekt: Dala Hus

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



## Eriksberg 19:4

Stenbergsvägen 10

Bygg/ritningsår: 1933

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 2003.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Gul.



# FLINTAN

Eriksberg 19:5

Rödbergsvägen 11

Bygg/ritningsår: 1932

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd med låg byggnadsvolym 2005, takkupor tillkom 2009.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



Eriksberg 19:6

Rödbergsvägen 9

Bygg/ritningsår: 1932

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



# FLINTAN

## Eriksberg 19:7

Urbergsvägen 7, Rödbergsvägen 7

Bygg/ritningsår: 1929

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Byggnaden förlängdes samt två takkupor tillkom 1987.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



## Eriksberg 19:8 och 19:10

Bruksvägen 20 A-B

Bygg/ritningsår: 1990

Arkitekt: Götenehus AB

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Parhus/radhus.

Bedömning: För ungt att bedöma. Röd.



Eriksberg 19:9

Urbergsvägen 5 B

Bygg/ritningsår: 1975

Arkitekt: I Jonsson

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.





# FÄLTSPATEN

## Eriksberg 3:1

Fältspatsvägen 1, 8, 10, Glimmervägen 4 A-B

Bygg/ritningsår: 1956

Arkitekt: Karl Johansson

Förändringar enligt underlaget: Balkonger inglasades 1992

Beskrivning: Tre lamellhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad med bl. a tilläggsisolering. Gul.



## Eriksberg 3:2

Fältspatsvägen 2, 4, 6, Glimmervägen 2 A-C

Bygg/ritningsår: 1958

Arkitekt: SAR Tage Rosenlid

Förändringar enligt underlaget: Ombyggd 2008

Beskrivning: Lamellhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



# GLIMMERN

## Eriksberg 18:1

Rödbergsvägen 4

Bygg/ritningsår: 1955

Arkitekt: Sven Fredlund, Rune Agdler

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



## Eriksberg 18:2

Rödbergsvägen 12

Bygg/ritningsår: 1967

Arkitekt: K Wennerholm

Förändringar enligt underlaget: Ombyggd 2011.

Beskrivning: Skola/förskola.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



# GLIMMERN

Eriksberg 18:3

Rödbergsvägen 10

Bygg/ritningsår: 1945

Arkitekt: A-B Standardhus

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1984.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Grå.



Eriksberg 18:4

Rödbergsvägen 8

Bygg/ritningsår: 1955

Arkitekt: A Lundell

Förändringar enligt underlaget: Ombyggd 1969.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



# GLIMMERN

## Eriksberg 18:5

Rödbergsvägen 6

Bygg/ritningsår: 1956

Arkitekt: Ytonghus Stockholm AB

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggt 1963 och 1969, garage tillkom 1978.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



## Eriksberg 18:6

Rödbergsvägen 2, Skogsbergsvägen 15

Bygg/ritningsår: 1950

Arkitekt: I Östlund

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1965, om- och tillbyggnad av uterum 2004.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



Eriksberg 18:7

Skogsbergsvägen 17

Bygg/ritningsår: 1956

Arkitekt: Erik Thord

Förändringar enligt underlaget: Om- och tillbyggnad samt garage  
1962.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Gul.



Kåbo 41:1

Norbyvägen 44 A-B, Karlsrogatan 92

Byggår/Ritningsår: 2002

Arkitekt: Bjerking AB

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Flerfamiljshus.

Bedömning: För ungt att bedöma. Röd.



## Eriksberg 11:1

Gnejsvägen 2 A-H, Granitvägen 25

Bygg/ritningsår: 1959

Arkitekt: SAR Tage Rosenlind

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Två flerfamiljshus.

Bedömning: Hög förändringsgrad med bl.a. tilläggsisolering, utbytta balkonger, utbytt taktäckning. Gul.



## Eriksberg 11:2

Gnejsvägen 4 A-B, 6 A-B, 8 A-B

Bygg/ritningsår: 1960

Arkitekt: SAR Hans Skoglund

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Tre flerfamiljshus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad med bl.a. tilläggsisolering och utbytta fönster. Gul.



# GNEJSEN

## Eriksberg 11:3

Gnejsvägen 10 A-B, 12 A-B, 14 A-B

Bygg/ritningsår: 1959

Arkitekt: Gösta Wikforss

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Tre flerfamiljshus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad med bl.a. tilläggsisolering, utbytta fönster. Gul.



## Eriksberg 11:4

Gnejsvägen 16 A-B, 18 A-D

Bygg/ritningsår: 1959

Arkitekt: Per Lundqvist

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Tre flerfamiljshus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad med bl.a. tilläggsisolering och utbytta fönster. Gul.





## Eriksberg 11:5

Gnejsvägen 20 A-D, 22, 24 26 A-B

Bygg/ritningsår: 1962

Arkitekt: Gösta Wikforss

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Fyra flerfamiljshus. Pensionärsbostäder.

Bedömning: Hög förändringsgrad, bl.a. påbyggnad, byte av entréportar, fönster och balkonger. Gul.



## Eriksberg 11:6

Gnejsvägen 2 J-K

Byggår/Ritningsår: 1991

Arkitekt: Noark Arkitektkontor AB

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Flerfamiljshus.

Bedömning: För ungt att bedöma. Röd.



# GRANITEN

## Eriksberg 14:1

Stigbergsplan 3, 5, 7

Bygg/ritningsår: 1958

Arkitekt: Svenska Riksbyggen

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Tre punkthus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad med bl.a. utbytt fasadmaterial. Gul.



## Eriksberg 14:2

Stigbergsvägen 1 A-B, Stigbergsplan 1

Bygg/ritningsår: 2001

Arkitekt: Illes arkitekter

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Flerbostadshus.

Bedömning: För ungt att bedöma. Röd.



## Eriksberg 14:3

Granitvägen 5 A-B, 1 Västertorg, Stigbergsv 3, 5, 7, 9, 11

Ritningsår: 1958

Arkitekt: Hans Skoglund

Förändringar enligt underlaget: Gårdsfasaden är putsad i rosa, ursprungligen grå.

Beskrivning: Västertorg, centrumanläggning samt flerbostadshus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad med bl.a. utbytta fönster och balkonger. Grön



# GRÅBERGET

Eriksberg 22:1

Gråbergsvägen 20

Bygg/ritningsår: 1929

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Om- och tillbyggd av uterum, balkong, förråd samt carport 1979. Fasaden var tidigare röd.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön



Eriksberg 22:2

Gråbergsvägen 18

Bygg/ritningsår: 1930

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



# GRÅBERGET

Eriksberg 22:3

Bruksvägen 9

Bygg/ritningsår: 1928

Arkitekt:

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd veranda och fasadrenovering 1972, takfönster tillkom 2008.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Grön.



Eriksberg 22:4

Bruksvägen 11 A

Bygg/ritningsår: 1955

Arkitekt: Lars-Ove Lavemark

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Grön.



# GRÅBERGET

Eriksberg 22:5

Bruksvägen 11 B

Bygg/ritningsår: 1961

Arkitekt: Bernt Råberg

Förändringar enligt underlaget: garage tillkom 1966, tak över uteplats och plank tillkom 2001.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Gul.



Eriksberg 22:6, 22:16

Bruksvägen 13 A-B

Bygg/ritningsår: 1986-1987

Arkitekt: Gullringshus AB

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Två småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



# GRÅBERGET

Eriksberg 22:7

Bruksvägen 15

Bygg/ritningsår: 1929

Arkitekt: -

Förändringar från underlaget: Ombyggd 1977, burspråk tillkom 1998.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



Eriksberg 22:8

Bruksvägen 7

Bygg/ritningsår: 1979

Arkitekt: Birch Lindgren

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



# GRÅBERGET

Eriksberg 22:9, 22:17

Gråbergsvägen 8, Skogsbergsvägen 5

Bygg/ritningsår: 1924

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Ombyggnation av bostadshus och uthus 1945. Fasaden bestod ursprungligen av träpanel. Uthuset tillbyggd med låg byggnadsvolym troligen runt 1960

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad från 1924. Låg förändringsgrad från 1945. Grön.



Eriksberg 22:10

Gråbergsvägen 14

Bygg/ritningsår: 1954

Arkitekt: Gustav Eriksson

Förändringar enligt underlaget: Ombyggd 2010.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Grå.





# GRÅBERGET

Eriksberg 22:11-12

Urbergsvägen 4 A-B

Bygg/ritningsår: 1969

Arkitekt: H. Pettersson, Nyckelhus Arkitektkontoret Uppsala

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Kedjehus bestående av två enheter.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



Eriksberg 22:13

Gråbergsvägen 12

Bygg/ritningsår: 1924

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1985, utbyggd 1995 och ombyggd 2009.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



# GRÅBERGET

Eriksberg 22:14

Gråbergsvägen 16

Bygg/ritningsår: 1924

Arkitekt:

Förändringar enligt underlaget: Inbyggd entré och tillkommen balkong.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Grön.



Eriksberg 22:15

Gråbergsvägen 10

Bygg/ritningsår: 1928

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd med ny byggnadsvolym 1990.

Beskrivning: Småhus bestående av två sidförskjutna byggnadskroppar.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



# GRÖNSTENEN

## Eriksberg 29:1

Skogsbergsvägen 20

Bygg/ritningsår: 1945

Arkitekt: L Johansson

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 2002, veranda tillkom 2004.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



## Eriksberg 29:2

Skogsbergsvägen 18

Bygg/ritningsår: 1944

Arkitekt: AB WST HUS

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1968, takfönster tillkom 1988, fönsterbyte 1990, altan tillkom 1992, ändring av fönster 2003.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



# GRÖNSTENEN

Eriksberg 29:3

Skogsbergsvägen 16

Bygg/ritningsår: 1930

Arkitekt: AB WST HUS

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1973, balkong tillkom 2000, tillbyggd 2006.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Grå.



Eriksberg 29:5

Bruksvägen 4

Bygg/ritningsår: 1929

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Bostadshuset förlängt och fasaden ändrats 1965.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



# GRÖNSTENEN

Eriksberg 29:6

Bruksvägen 2, Grönstenvägen 5

Bygg/ritningsår: 1929

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Om- och tillbyggd 1995, garage och inglasning altan tillkom 2005, även andra tillbyggnader och förändringar har skett.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



Eriksberg 29:7

Grönstenvägen 7

Bygg/ritningsår: troligen 1960-talet

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



# GRÖNSTENEN

Eriksberg 29:8

Grönstenvägen 9

Bygg/ritningsår: 1959

Arkitekt: Bengt G Warne

Förändringar enligt underlaget: Fasadrenovering 1981.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



Eriksberg 29:9

Grönstenvägen 11

Bygg/ritningsår: 1961

Arkitekt: Stig Sandberg

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



# GRÖNSTENEN

Eriksberg 29:10

Grönstenvägen 13

Bygg/ritningsår: 1960

Arkitekt: Dalgränsens Trävaru AB

Förändringar enligt underlaget: Balkong och plank tillkom, garage byggdes om till förråd 2005.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsrad. Gul.



Eriksberg 29:11

Grönstenvägen 15

Bygg/ritningsår: 1959

Arkitekt: K. Wennerholm

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Gul.



# GRÖNSTENEN

Eriksberg 29:12

Grönstenvägen 17

Bygg/ritningsår: 1962

Arkitekt: K. Wennerholm

Förändringar enligt underlaget: Tak och fasadändring 1985.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Grå.



Eriksberg 29:13

Skogsbergsvägen 14

Bygg/ritningsår: 1945

Arkitekt: AB Standardhus

Förändringar enligt underlaget: Vinkelbyggnaden med garage har tillkommit.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Gul.





# GRÖNSTENEN

Eriksberg 29:15

Bruksvägen 6, Skogsbergsvägen 12 A-B

Bygg/ritningsår: 1926

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Balkong tillkom i anslutning till en takkupa 2002.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



# GUSTAVSBERG

## Eriksberg 9:1

Karlsrogatan 86 A-D, Gustavsbergsgatan 2

Bygg/ritningsår: 1946

Arkitekt: Per Lundquist Arkitektkontor

Förändringar enligt underlaget: Ombyggd 2005.

Beskrivning: Lamellhus med förskjuten byggnadsvolym.

Bedömning: Hög förändringsgrad med bl.a. utbytta fönster, balkonger och taktäckning. Gul.



## Eriksberg 9:2

Karlsrogatan 88 A-C, Gustavsbergsgatan 1

Bygg/ritningsår: 1947

Arkitekt: Birger Kuntze

Förändringar enligt underlaget: Ombyggd 2008.

Beskrivning: Lamellhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad med bl.a. tilläggsisolering, utbytta fönster och balkonger. Gul.



# GUSTAVSBERG

## Eriksberg 9:3

Karlsrogatan 84 A-B

Bygg/ritningsår: 1949

Arkitekt: Tage Rosenlind

Förändringar enligt underlaget: Ombyggd 1999.

Beskrivning: Lamellhus med förskjuten byggnadsvolym.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad med bl.a. utbytta balkonger.  
Gul.



## Eriksberg 9:4

Gustavsbergsgatan 4 A-D

Bygg/ritningsår: 1947

Arkitekt: Gunnar Jacobson

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Lamellhus sammankopplat med hantverkslokaler, genom en lägre byggnad.

Bedömning: Hög förändringsgrad med bl.a. utbytta portar och fönster. Gul




# GUSTAVSBERG

## Eriksberg 9:5

Gustavsbergsgatan 3 A-D

Bygg/ritningsår: 1948

Arkitekt: Per Lundqvist

Förändringar enligt underlaget: Fasadrenovering 1983, inglasning 1998. 

Beskrivning: Två lamellhus i vinkel mot varandra sammankopplade av en lika hög enhet.

Bedömning: Hög förändringsgrad med bl.a. tilläggsisolering av fasaden. Gul.



## Eriksberg 9:6

Karlsrogatan 82, Eriksbergsvägen 20

Bygg/ritningsår: 1953

Arkitekt: Gunnar Jacobson

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Punkthus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Grön.



# GUSTAVSBERG

## Eriksberg 9:7 och 9:29–28

Gustavsbergsgatan 5 A-E, Eriksbergsvägen 14

Bygg/ritningsår: 1954

Arkitekt: Bengt Kocken

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Radhus med fem enheter.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön



## Eriksberg 9:8

Eriksbergsvägen 12 A-F

Bygg/ritningsår: 1957

Arkitekt: Bengt Kocken

Förändringar enligt underlaget: Ombyggd 2002.

Beskrivning: Fyra radhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



# GUSTAVSBERG

## Eriksberg 9:10

Norbyvägen 59 A-B, 61 A-B, 63, Karlsrogatan 90

Bygg/ritningsår: 1951

Arkitekt: Svenska riksbyggen

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Tre lamellhus sammanbundna av låga byggnadsvolymer.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Grön.



## Eriksberg 9:12 och 9:23–25

Norbyvägen 57 A-D

Bygg/ritningsår: 1978

Arkitekt: Nyckelhus AB

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Fyra småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



# GUSTAVSBERG

## Eriksberg 9:13

Eriksbergsvägen 8

Bygg/ritningsår: 1952

Arkitekt: Sven Torrång

Förändringar enligt underlaget: tillbyggt 1957

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Gul.



## Eriksberg 9:15

Eriksbergsvägen 16, 18

Ritningsår: 1958

Arkitekt: Gösta Wikforss

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Lamellhus med sidförskjutning.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



# GUSTAVSBERG

## Eriksberg 9:16–17

Eriksbergsvägen 10 A-B

Bygg/ritningsår: 1964

Arkitekt: Matell & Nordström

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Två småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



## Eriksberg 9:18

Eriksbergsvägen 2, 4, Birkagatan 2, Norbyvägen 55

Bygg/ritningsår: 1960

Arkitekt: Sten Hummel-Gumaelius

Byggherre: Domkyrkoförsamlingen

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Eriksbergskyrkan

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Blå.





Eriksberg 16:1

Stigbergsvägen 6 A-C, 8 A-D, Granitvägen 3

Bygg/ritningsår: 1957

Arkitekt: Per Lundquist

Förändringar enligt underlaget: Ombyggd 2002.

Beskrivning: Flerbostadshus.

Bedömning: Hög förändringsgrad med bl.a. tilläggsisolering och nytt fasadmaterial samt förstörade balkonger. Gul.



# KVARTSEN

## Eriksberg 15:1

Stigbergsvägen 2 A-B, 4 A-B

Bygg/ritningsår: 1957

Arkitekt: Gösta Wikforss

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Flerbostadshus.

Bedömning: Hög förändringsgrad med bl.a. tilläggsisolering. Gul.



## Eriksberg 15:2

Glimmervägen 3

Bygg/ritningsår: 1999

Arkitekt: Service bostäder

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Servicehus.

Bedömning: För ungt att bedöma. Röd.



# KALKSTENEN

Eriksberg 36:1

Marmorvägen 6 A-B, 8 A-E, 10 A-E, 12 A-G, 14 A-E, 16 A-B

Bygg/ritningsår: 1960

Arkitekt: Ancker Gate Lindgren/Sten Lindgren

Förändringar enligt underlaget: Ombyggd 2000.

Beskrivning: Sex lamellhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad med bl.a. tilläggsisolering, förstorade balkonger, utbytta portar och nya förstukvistar. Gul.



## Eriksberg 31:1

Skogsbergsvägen 6, Gråbergsvägen 3

Bygg/ritningsår: 1925

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Terrass och garage tillkom 1988.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



## Eriksberg 31:2

Skogsbergsvägen 2, Norbyvägen 79

Bygg/ritningsår: 1985

Arkitekt: Mats Levan

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Gul.



## Eriksberg 31:3

Norbyvägen 81

Bygg/ritningsår: 1964

Arkitekt: AB Svenska stenhus

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Gul.



## Eriksberg 31:4

Skogsbergsvägen 4 B

Bygg/ritningsår: 1932

Arkitekt: Rolf Olsson

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



## Eriksberg 31:5

Skogebergsvägen 4 A

Bygg/ritningsår: 1970

Arkitekt: Faluhus AB

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



## Eriksberg 31:6

Gråbergsvägen 1

Bygg/ritningsår: 1924

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1994, tillbyggd/ombyggd 2003. Fönstersättningen är förändrad.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



Eriksberg 1:27/1:4

Skogsbergsvägen 22

Arkitekt: Sven Jonsson

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Transformatorstation.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Gul.



# LINDSBERG

## Eriksberg 7:1

Karlsrogatan 87 A-B, Lindsbergsgatan 1, 3 A-C, 5 A-C, 7 A-D, 9 A-C

Bygg/ritningsår: 1946

Arkitekt: HSB:s riksförbunds arkitektkontor

Förändringar enligt underlaget: Ombyggd 2005.

Beskrivning: Fem lamellhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad med bl.a. tilläggsisolering, ändrat fasadmaterial, utbytta balkonger. Gul.



## Eriksberg 7:2

Lindsbergsgatan 11 A-C, 13 A-C

Bygg/ritningsår: 1946

Arkitekt: Hans Skoglund

Förändringar enligt underlaget: Balkonger utbytta 1990.

Beskrivning: Två lamellhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.





# LINDSBERG

## Eriksberg 7:3

Lindsbergsgatan 15 A-C

Bygg/ritningsår: 1947

Arkitekt: Per Bohlin

Förändringar enligt underlaget: Ombyggd 1997.

Beskrivning: Ett lamellhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad med bl.a. påhängd balkong och tilläggsisolerad gavel. Gul.



## Eriksberg 7:4

Norrbyvägen 77 A-E, Lindsbergsgatan 17

Bygg/ritningsår: 1947

Arkitekt: Nils Jorlid

Förändringar enligt underlaget: Ombyggd 2001.

Beskrivning: Två lamellhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



# LINDSBERG

## Eriksberg 7:5

Karlsrogatan 85 A-B

Bygg/ritningsår: 1947

Arkitekt: A Fredlund

Förändringar enligt underlaget: Ombyggd 2001.

Beskrivning: Lamellhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad med bl.a. utbytta portar. Gul.



## Eriksberg 7:6

Karlsrogatan 83 A-B

Bygg/ritningsår: 1947

Arkitekt: Per Lundquist

Förändringar enligt underlaget: Ombyggd 1996.

Beskrivning: Lamellhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad med bl.a. utbytta portar. Gul.



# LINDSBERG

## Eriksberg 7:7

Karlsrogatan 81, Eriksbergsvägen 22

Ritningsår 1953

Arkitekt: Gunnar Jacobson

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Punkthus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Grön.



## Eriksberg 7:8

Eriksbergsvägen 26, Gråbergsvägen 29

Bygg/ritningsår: 1936

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Altan tillkom 1995, ombyggd 1998 då bl.a. takfönster tillkom. Balkongracket var tidigare i järn.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



## Eriksberg 7:9

Eriksbergsvägen 24, Gråbergsvägen 27 A-B

Bygg/ritningsår: 1962

Arkitekt: Bert Kohlén

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Grön.



## Eriksberg 7:10

Norrbergsvägen 3

Bygg/ritningsår: 1920

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd med uterum och burspråk 1990, tillbyggd med uterum mot norr 2008. Fasaden har förändrats i omgångar, bl.a. haft fasadtegel, men har nu träpanel likt originalutförandet. Var ursprungligen röd.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



# LINDSBERG

## Eriksberg 7:11

Norrbergsvägen 11

Bygg/ritningsår: 1960

Arkitekt: Dalgränsens Trävaru AB

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Gul.



## Eriksberg 7:12

Norrbergsvägen 6, Gråbergsvägen 23 B

Bygg/ritningsår: 1962

Arkitekt: SAR Hans Skoglund

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1971.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



# LINDSBERG

Eriksberg 7:13

Norrbergsvägen 4

Bygg/ritningsår: 1962

Arkitekt: Myresjöhus

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1971

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Gul.



Eriksberg 7:14

Norrbergsvägen 2

Bygg/ritningsår: 1960

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



# LINDSBERG

## Eriksberg 7:15

Gråbergsvägen 23 A

Bygg/ritningsår: 1960

Arkitekt: K. Wennerholm

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1998.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Röd.



## Eriksberg 7:16

Gråbergsvägen 15 B

Bygg/ritningsår: 1959

Arkitekt: Erik Thord

Förändringar enligt underlaget: Fönsterförändring.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Gul.



# LINDSBERG

Eriksberg 7:17

Gråbergsvägen 11

Bygg/ritningsår: 1928

Arkitekt: K. Wennerholm

Förändringar enligt underlaget: Altan tillkom 1965.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gult.



Eriksberg 7:18

Gråbergsvägen 9

Bygg/ritningsår: 1930

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1946.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gult





# LINDSBERG

## Eriksberg 7:19

Gråbergsvägen 7 A

Bygg/ritningsår: 1959

Arkitekt: Dalgränsen Trävaru AB

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1976.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Grå.



## Eriksberg 7:20

Gråbergsvägen 7 B

Bygg/ritningsår: 1959

Arkitekt: Dalgränsen Trävaru AB

Förändringar enligt underlaget: Flytt av entré 1972.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Grå.



# LINDSBERG

## Eriksberg 7:21

Gråbergsgatan 21

Bygg/ritningsår: 1958

Arkitekt: Dalgränsen Trävaru AB

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



## Eriksberg 7:22

Stenbergsvägen 2D, Gråbergsvägen 19 B

Bygg/ritningsår: 1987

Arkitekt: Gullringshus AB

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



# LINDSBERG

## Eriksberg 7:23–28

Stenbergsvägen 1 A-C, 2 A-C

Bygg/ritningsår: 1962

Arkitekt: Kjell Wennerholm

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Sex småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



## Eriksberg 7:29

Gråbergsvägen 13 B

Bygg/ritningsår: 1920

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Gul.



# LINDSBERG

Eriksberg 7:30

Gråbergsvägen 13 A

Bygg/ritningsår: 1964

Arkitekt: Svenska nyckelhus

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Gul.



Eriksberg 7:31

Skogsbergsvägen 3, Gråbergsvägen 5 A

Bygg/ritningsår: 1967

Arkitekt: Hultsfreds industrier

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



# LINDSBERG

## Eriksberg 7:32

Gråbergsvägen 5 B

Bygg/ritningsår 1967

Arkitekt: Myresjöhus

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Gul.



## Eriksberg 7:33

Skogsbergsvägen 1 A

Byggår 1967

Arkitekt: AB Svenska Stenhus

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



# LINDSBERG

## Eriksberg 7:34

Skogsbergsvägen 1 B

Bygg/ritningsår: 1967

Arkitekt: Hakon Södergren SAR

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1978.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Gul.



## Eriksberg 7:35

Gråbergsvägen 17 A

Bygg/ritningsår: 1928

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1968, tillbyggd 2004.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Grön.



# LINDSBERG

Eriksberg 7:36

Gråbergsvägen 17 B

Bygg/ritningsår: 1996

Arkitekt: Trivselhus

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: För ungt att bedöma. Röd.



Eriksberg 7:38

Gråbergsvägen 15 A

Bygg/ritningsår: 1925

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Om- och tillbyggt 1989.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Gul.



# LINDSBERG

Eriksberg 7:39

Gråbergsvägen 25

Bygg/ritningsår: 1990

Arkitekt: JW hus

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: För ungt att bedöma. Röd.



Eriksberg 7:40

Gråbergsvägen 19 A

Bygg/ritningsår: 1988

Arkitekt: JW hus

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Gul.





## Eriksberg 17:1-2

Glimmervägen 5 A-B, 7 A-B, 9 A-B, 11 A-B, Granitvägen 1 A-C

Ritningsår: 1957 Byggår 1957-1958.

Arkitekt: Ancker Gate Lindgren/ Stig Ancker

Förändringar enligt underlaget: Putsen var tidigare grå, utfackningarna bestod tidigare av blåfärgad plåt, fönsterförändring.

Beskrivning: Fyra skivhus samt ett lamellhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Tilläggsisolering, utbytt fasadmaterial, utbytta portar. Gul.



# MARMORN

## Eriksberg 33:1-2

Marmorvägen 1 A-B, 3 A-B, 5 A-B, 7 A-B, 9 A-B, 11 A-D, 13

Ritningsår: 1959-60

Arkitekt: Ancker Gate Lindgren/ Sten Lindgren

Förändringar enligt underlaget: Tilläggsisolering, nya skärmtak över entréer, balkonger fått ny bröstning. Ombyggnation 2000.

Beskrivning: Sex skivhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul. Låg förändringsgrad på vinkelbyggnad i tegel. Grön.



## Eriksberg 27:1-2

Granitvägen 4 A-B, 6 A-B, 8 A-B, 10 A-B, 12 A-B

Ritningsår: 1957-1959

Arkitekt: Ancker Gate Lindgren/ Stig Ancker

Förändringar enligt underlaget: Putsen var tidigare grå, utfackningarna bestod tidigare av blåfärgad plåt, fönsterändringar har skett. Ombyggnationen skedde bl.s. 2000.

Beskrivning: Fem skivhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad, utbytta portar, tilläggsisolering, utbytta fasadmaterial. Gul.



# NORRBERGET

## Eriksberg 6:1

Bruksvägen 37, Eriksbergsvägen 34

Bygg/ritningsår: 1920

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



## Eriksberg 6:2

Eriksbergsvägen 30

Bygg/ritningsår: 1923

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1974.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



# NORRBERGET

## Eriksberg 6:3

Eriksbergsvägen 28 A. Gråbergsvägen 34

Bygg/ritningsår: 1993

Arkitekt: L. Zohrabian

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: För ungt att bedöma. Röd.



## Eriksberg 6:4

Norrbergsvägen 7

Bygg/ritningsår: 1968

Arkitekt: Svenska Nyckelhus AB

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Gul.



# NORRBERGET

## Eriksberg 6:5

Norrbergsvägen 9

Bygg/ritningsår: 1955

Arkitekt: Anders Lundell

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



## Eriksberg 6:6

Norrbergsvägen 12

Bygg/ritningsår: 1955

Arkitekt: AB Borohus, Landsbro

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



# NORRBERGET

## Eriksberg 6:7

Norrbergsvägen 10

Bygg/ritningsår: 1955

Arkitekt: AB Borohus, Landsbro

Förändringar enligt underlaget: Garage tillkom 1957, burspråk tillkom 1996.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringegrad. Gul.



## Eriksberg 6:8

Norrbergsvägen 8, Gråbergsvägen 30

Bygg/ritningsår: 1923

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Fasadförändring 1981, tillbyggd 1997, ny takkupa 2004.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



# NORRBERGET

## Eriksberg 6:9

Gråbergsvägen 28 B

Bygg/ritningsår: 1954

Arkitekt: Lantmannabyggnader Uppsala

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1995, ombyggd 2002.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Gul.



## Eriksberg 6:10

Gråbergsvägen 28 A

Bygg/ritningsår: 1955

Arkitekt: L Eklund

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1964, garage tillkom 1968, burspråk tillkom 1973.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.





# NORRBERGET

Eriksberg 6:11

Bruksvägen 29

Bygg/ritningsår: 1950

Arkitekt: L Adolfsson

Förändringar enligt underlaget: tillbyggd 1993, takkupor tillkom 2002, ombyggd 2004.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



Eriksberg 6:12

Bruksvägen 31

Bygg/ritningsår: 1956

Arkitekt: Bengt Kocken

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Gul.



# NORRBERGET

Eriksberg 6:13

Bruksvägen 33

Bygg/ritningsår: 1955

Arkitekt: SAR Bengt Kocken

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



Eriksberg 6:14

Bruksvägen 35 A

Bygg/ritningsår: 1936

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Fasadändring 1976.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Grå.



# NORRBERGET

Eriksberg 6:15

Bruksvägen 35 B

Bygg/ritningsår: 1935

Arkitekt: Boro-hus

Förändringar enligt underlaget: Takfönster och altan tillkom 2006.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



Eriksberg 6:16

Gråbergsvägen 26, Stenbergsvägen 5

Bygg/ritningsår: 1965

Arkitekt: Arkitektkontoret C Gillis-Skutte

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Gul.



# NORRBERGET

## Eriksberg 6:17

Stenbergsvägen 7, Bruksvägen 27

Bygg/ritningsår: 1920

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Ombyggd 1962.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad från 1920. Låg förändringsgrad från 1962. Gul.



## Eriksberg 6:20

Norrbergsvägen 5 B

Bygg/ritningsår: 1922

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Fasadförändring.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Gul.



# NORRBERGET

## Eriksberg 6:21

Eriksbergsvägen 32

Bygg/ritningsår: 1923

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



## Eriksberg 6:22

Gråbergsvägen 32, Norrbergsvägen 5 A

Bygg/ritningsår: 1972

Arkitekt: Fribo-hus AB

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



# NORRBERGET

Eriksberg 6:23

Eriksbergsvägen 28 B

Bygg/ritningsår: 1992

Arkitekt: Sjödalshus

Förändringar enligt underlaget:

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: För ungt att bedöma. Röd.



# ORSTENEN

Eriksberg 13:1

Granitvägen 11

Bygg/ritningsår: 1960

Arkitekt: Sven Jonsson

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Transformatorstation.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Gul.



Eriksberg 13:2

Granitvägen 5, 7 9

Bygg/ritningsår: 1988

Arkitekt: Riksbyggen

Förändringar enligt underlaget:

Beskrivning: Hälsocentral/vårdcentral.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Gul.



# PORFYREN

## Eriksberg 12:1

Gnejsvägen 3 A-C, 5 A-B, 7 A-B, 9 A-B

Bygg/ritningsår: 1959

Arkitekt: Riksbyggen

Förändringar enligt underlaget: Inglasning av balkong 2004-2005.

Beskrivning: Fyra lamellhus, varav två är sammanbundna en smal enhet.

Bedömning: Mycket hög förändringsgrad med bl.a. tilläggsisolering, utbytta portar, balkonger och fönster. Grå.



## Eriksberg 12:2

Gnejsvägen 1 A-B, Granitvägen 21 A-C, 23 A-B

Bygg/ritningsår: 1959

Arkitekt: Gunnar Jacobson

Förändringar enligt underlaget: Ombyggd 1991.

Beskrivning: Två flerfamiljshus.

Bedömning: Mycket hög förändringsgrad med bl.a. ändrad takform. Grå.





# PORFYREN

Eriksberg 12:3

Granitvägen 13 A-B, 15 A-B, 17 A-C, 19 A-B

Bygg/ritningsår: 1959

Arkitekt: Gunnar Jacobson

Förändringar enligt underlaget: ombyggd 1989.

Beskrivning: Två flerfamiljshus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad med bl.a. utbytta portar. Gul.



# RÖDBERGET

## Eriksberg 5:1

Eriksbergsvägen 40

Bygg/ritningsår: 1940

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



## Eriksberg 5:2

Bruksvägen 32, Eriksbergsvägen 36

Bygg/ritningsår: 1936

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1960-talet.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



# RÖDBERGET

Eriksberg 5:3

Bruksvägen 30 B

Bygg/ritningsår: 1989

Arkitekt: Bergus hus

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



Eriksberg 5:4

Bruksvägen 26

Bygg/ritningsår: 1929

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1960.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



# RÖDBERGET

Eriksberg 5:5

Bruksvägen 28

Bygg/ritningsår: 1959

Arkitekt: G Dahlberg

Förändringar enligt underlaget: Ombyggt 2007.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



Eriksberg 5:6

Bruksvägen 30 A

Bygg/ritningsår: 1970

Arkitekt: Eksjö Industri AB

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



# RÖDBERGET

Eriksberg 5:11

Stenbergsvägen 9, Bruksvägen 24

Bygg/ritningsår: 1928

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1982, tillbyggd 2006.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Grå.



Eriksberg 5:13

Eriksbergsvägen 38

Bygg/ritningsår: 1929

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Glasveranda och burspråk har tillkommit.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Grön.



# RÖDBERGET

Eriksberg 5:14

Eriksbergsvägen 44

Bygg/ritningsår: 1928

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1945.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



Eriksberg 5:15

Eriksbergsvägen 42

Bygg/ritningsår: 1927

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Fasadförändring.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



# RÖDBERGET

Eriksberg 5:16

Stenbergsvägen 11

Bygg/ritningsår: 1971

Arkitekt: SAR Istvan Illes

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Gul.



# SANDSTENEN

## Eriksberg 23:1

Granitvägen 22 A-B, 24 A-E

Bygg/ritningsår: 1959

Arkitekt: Gösta Wikforss

Förändringar enligt underlaget: Fasadrenovering 1984, ombyggd 1994.

Beskrivning: Två lamellhus sammankopplade i vinkel av en lägre byggnadsvolym.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Gul.



## Eriksberg 23:2

Granitvägen 20 A-D

Byggår/Ritningsår: 1961

Arkitekt: Matell & Nordström/Wågström

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Lamellhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.





# SANDSTENEN

Eriksberg 23:3

Granitvägen 16 A-D, 18 A-E

Bygg/ritningsår: 1959

Arkitekt: Per Lundquist

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Två vinkelformade lamellhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad med bl.a. tilläggsisolering, utbytt fasadmateriäl och utbytta garageportar. Gul.



Eriksberg 31:79

Kvickstensvägen 1

Bygg/ritningsår: 1978

Arkitekt: Adeprojektering

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Förskola.

Bedömning: Gul.



# SKIFFERN

Eriksberg 21:1

Bruksvägen 14

Bygg/ritningsår: 1969

Arkitekt: HJ Matsson

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



Eriksberg 21:2

Bruksvägen 12

Bygg/ritningsår: 1953 (AGS 1963)

Arkitekt: M Johansson

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd, garage 1969.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



# SKIFFERN

Eriksberg 21:3

Bruksvägen 10

Bygg/ritningsår: 1929

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Ommålad 1978.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



Eriksberg 21:4

Rödbergsvägen 3

Bygg/ritningsår: 1956

Arkitekt: E Thord

Förändringar enligt underlaget: Entréförändring 2007.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Gul.



# SKIFFERN

## Eriksberg 21:5

Urbergsvägen 8, Rödbergsvägen 5, 8

Bygg/ritningsår: 1935

Arkitekt: Erik Thord

Förändringar enligt underlaget: Om- och tillbyggd 1977, om- och tillbyggd 1989.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Grå.



## Eriksberg 21:6 och 21:10

Skogsbergsvägen 9 A-B, Bruksvägen 8

Bygg/ritningsår: 1982

Arkitekt: Nyckelhus AB

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Parhus/radhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Gul.



# SKIFFERN

## Eriksberg 21:7

Skogsbergsvägen 11

Bygg/ritningsår: 1930

Arkitekt: Erland Rehlin

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



## Eriksberg 21:8

Rödbergsvägen 1, Skogsbergsvägen 13

Bygg/ritningsår: 1960

Arkitekt: AB Fogelfors Bruk

Förändringar enligt underlaget: Växthus tillkom 1979.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Gul.



Eriksberg 21:9

Urbergsvägen 6

Bygg/ritningsår: 1929

Arkitekt: AB Fogelfors Bruk

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1982.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



## Eriksberg 10:1

Lindsbergsvägen 4 A-C, 6 A-C

Bygg/ritningsår: 1945

Arkitekt: Per Bohlin SAR

Förändringar enligt underlaget: Ombyggd 2003.

Beskrivning: Två lamellhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad med bl.a. tilläggsisolerade gavlar. Gul.



## Eriksberg 10:2

Lindsbergsvägen 8 A-C Norbyvägen 65, 67 A-C, 69 A-B,  
Karslrogatan 95

Bygg/ritningsår: 1946

Arkitekt: Sten Hummel Gumaelius SAR

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Tre lamellhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.





## Eriksberg 10:3

Norbyvägen 71 A-B

Bygg/ritningsår: 1946

Arkitekt: A Fredlund

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Ett lamellhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön



## Eriksberg 10:4

Lindsbergsgatan 10 A-B, 12 A-B, 14 A-B, 16, Norbyvägen  
75 A-B, 73 A-B

Bygg/ritningsår: 1946

Arkitekt: Per Bohlin/Martin Rangälv

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Fem lamellhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



## Eriksberg 10:5

Karlsrogatan 89 A-B, 91, 93 A-C, Lindsbergsgatan 2

Bygg/ritningsår: 1947

Arkitekt: Uppsala Byggnadsgille Birger Kuntze

Förändringar enligt underlaget: Ombyggd 2008.

Beskrivning: Två lamellhus som är sammankopplade via en låg byggnadsvolym.

Bedömning: Hög förändringsgrad med bl.a. tilläggsisolerade gavlar. Gul.



# STENBERGET

Eriksberg 4:1

Glimmervägen 6-10

Ritningsår: 1958

Arkitekt: Gunnar Jacobson

Förändringar enligt underlaget: Nya portar.

Beskrivning: Tre lamellhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



# STENBROTTET

Kåbo 42:1

Norbyvägen 46 A-G, Karlsrogatan 97

Byggår/Ritningsår:2012

Arkitekt: Arcum arkitektkontor ab

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Flerfamiljshus.

Bedömning: För ungt att bedöma. Röd.



# TÄLJSTENEN

Eriksberg 37:1 och 37:3-6

Täljstensv 1-11, 2-16

Bygg/ritår 1957-58

Arkitekt: Ancker Gate Lindegren/ Stig Ancker (punkthuset) och Ancker Gate Lindegren/ Sten Lindegren (lamellhusen)

Förändringar enligt underlaget: Punkthusets fasadbeklädnad är utbytt, 2004 uppfördes ett åttavåningshus bredvid. Lamellhusens fönster och portar är utbytta, träet i balkongfronter och bröstningar har delvis nya färger.

Beskrivning: Två punkthus samt sexton lamellhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön. Nya punkthuset för ungt att bedöma. Röd.



Eriksberg 37:2

Täljstensvägen 12

Bygg/ritningsår: 1960

Arkitekt: Sven Jonsson

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Täljstensskolan/förskola.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



# URBERGET

## Eriksberg 20:1-2

Gråbergsvägen 24 A-B

Bygg/ritningsår: 1969

Arkitekt: S Wennerholm

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Kedjehus med två enheter.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



## Eriksberg 20:3

Urbergsvägen 3, Bruksvägen 19

Bygg/ritningsår: 1927

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Veranda tillkom och fasadförändringar skedde 1970, tillbyggd 2001.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Grå.



# URBERGET

Eriksberg 20:4

Bruksvägen 21

Bygg/ritningsår: 1976

Arkitekt: Anneberg-hus AB

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Gul.



Eriksberg 20:5

Bruksvägen 25

Bygg/ritningsår: 1930

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Takkupa och veranda tillkom 1999

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Grön.



# URBERGET

Eriksberg 20:6

Bruksvägen 23

Bygg/ritningsår: 1930

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Ombyggd 2008.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



Eriksberg 20:7

Gråbergsvägen 22

Bygg/ritningsår: 1923

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Måttlig förändringsgrad. Gul.





# ZINKBLÄNDET

Eriksberg 35:1

Granitvägen 14 C

Bygg/ritningsår: 1965

Arkitekt: Sven Jonsson

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Hågadalskolan.

Bedömning: Låg förändringsgrad. Gul.



# INTILL ZINKBLÄNDET

Norby 31:74

Byggår/Ritningsår: -

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: -

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Grå.



# VÄST OM GNEJSEN

Eriksberg 1:23

Granitvägen 26 eller 28

Bygg/ritningsår: 1949

Arkitekt: S. Sandberg

Förändringar enligt underlaget: Tillbyggd 1977, uthus tillkom 1952.

Beskrivning: Mindre stuga och uthus.

Bedömning: Gul



Eriksberg 1:26

Granitvägen 30

Bygg/ritningsår: 1938

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Ev. totalt ombyggd, altan tillkom och putsning av tegel skedde 2003.

Beskrivning: Småhus.

Bedömning: Hög förändringsgrad. Gul.



# VÄST OM GNEJSEN

Eriksberg 1:28

Granitvägen 26 eller 28

Bygg/ritningsår: 1949

Arkitekt: -

Förändringar enligt underlaget: Kan vara riven.

Beskrivning: Byggnaden synes vara riven.

Bedömning: -