

TRÄDVÅRDSPLAN:																								
										Förkortningar, Förklaringar:														
Markägare:		Uppsala Kommun				VS:		förgreningsstatus: 0 = frisk förgrenad, 1 = kvastbildning/öppen periferi; 2 = bollbildning/halvöppen krona;																
Plats, gata, kvarter:		Kvarngårdesskolan				RS:		3 = spetstorr periferi/öppen krona, sekundärkronsbildning																
Fastighetsbeteckning:						RS:		regenerationsstadiet efter reducering: 0 = korrekt, VS diagnos möjligt; 1 = riklig återväxt, långskott vid snittytor;																
Ref.nr:		18-10783030-3012-01						2 = svag återväxt, kortskott vid snittytor; 3 = återväxt med avstånd från snittytor 4 = ingen återväxt.																
Inmätning, förkontr:		2019-11-05				vitalitet:		2 vital; 2 svag; 3 ej vital																
Kontroll o inspektion:						säkerhet:		1 säker; 2 mindre farlig; 3 farlig; 4 mycket farlig; 5 riskträd (området spärras av)																
Efterkontroll:						bev värde:		1 skyddas; 2 bevaras o vårdas; 3 endast säkerhetåtgärder; 4 ingen vård, lämnas; 5 bevaras inte																
Gäller t o m:						Åtgärd:		anvisningar specificeras i bifogade handling																
Beställare:		CSK Projekt AB																						
Kontaktpers:		Jonny Strandberg, 073-0595651																						
Beskrivning befintlig träd:															Fällning:		Trädvårdsåtgärder:			Kronstabiliserin				
Nr:	Kv:	Sort:	Stam-diam (cm):	Höjd:	stam, krona:	mark-förhållande	VS	RS	Vitalitet	Säkerhet	Bev kod	Naturvärden	Notering - inspektion (diagnosuppgifter):		Fällning	Nr:	Kronvård	Kronred	Vitalisering	Kronlyftn	Borttagning torra grenar	Antal punkter	Dragkraft (t)	
1		Glanslind														1								
2		Glanslind														2								
3		Glanslind											bryten gren			3								
4		Glanslind														4								
5		Glanslind														5								
6		Glanslind					1			3			kräfta i kronhals	2020		6								
7		Glanslind					2									7								
8		Glanslind					2						rothalsskada			8								
9		Glanslind														9								
10		Glanslind														10								
11		Glanslind					1			3			kräfta	2020		11								
		Glanslind					2																	
12		Glanslind					2									12								
13		Glanslind					2			2			toppat			13								
14		Glanslind											toppat			14								
15		Glanslind														15								
16		Glanslind														16								
17		Glanslind														17								
18		Glanslind											rothalsskada			18								
19		Glanslind														19								
20		Glanslind											ej avlövad (möjligen pga läckage av brunn intill)			20								
21		Glanslind	50							2			30 cm djupt ihålig i rothals O - rotansats V solid			21								
22		Glanslind														22								
23		Glanslind														23								
24		Glanslind								2			åskskadat stam O			24								
25		Glanslind														25								
26		Glanslind														26								


27	Glanslind																						27
28	Glanslind																						28
29	Glanslind						2			stamskada V													29
30	Glanslind																						30
31	Glanslind																						31
32	Glanslind																						32
33	Glanslind																						33
34	Glanslind						2 (3)			resonans indikera ihållighet i stambas, rötspicka V stängd													34
35	Glanslind																						35
36	Glanslind									rothalskada													36
37	Glanslind																						37
38	Glanslind																						38
39	Glanslind																						39
40	Glanslind																						40
41	Glanslind																						41
42	Glanslind																						42
43	Glanslind																						43
44	Glanslind																						44
45	Glanslind																						45
46	Glanslind																						46
47	Glanslind																						47
48	Glanslind																						48
	Lönn 1	60					1																
	Lönn 2	55		13			1																
	Lönn 3	55		14			1																
				12			1																
49	Glanslind																						49
50	Glanslind																						50
51	Glanslind																						51
52	Glanslind																						52
53	Glanslind																						53
54	Glanslind																						54
55	Glanslind																						55
56	Glanslind																						56
57	Glanslind																						57
58	Glanslind																						58
59	Glanslind																						59
60	Glanslind																						60
61	Glanslind																						61
62	Glanslind																						62
63	Glanslind																						63
64	Glanslind																						64
65	Glanslind																						65
66	Glanslind																						66
67	Glanslind																						67
68	Glanslind																						68
69	Glanslind																						69
70	Glanslind																						70

210	Glanslind											210							
211	Glanslind											211							
212	Glanslind											212							
213	Glanslind											213							
214	Glanslind											214							
215	Glanslind											215							
216	Glanslind											216							
217	Glanslind											217							
218	Glanslind											218							
219	Glanslind											219							
220	Glanslind											220							
221	Glanslind											221							
222	Glanslind											222							
223	Glanslind											223							
224	Glanslind											224							
225	Glanslind											225							
226	Glanslind											226							
227	Glanslind											227							
228	Glanslind											228							
229	Glanslind											229							
230	Glanslind											230							
231	Glanslind	55	14			1	1	2				231							
232	Glanslind	35	12			1	1	2				232							
233	Glanslind	50	15			1	1	2				233							
234	Glanslind	40	15			1	1	2				234							
235	Glanslind	70	17			1	1	2				235							
236	Bohuslind	50	10			1	1	2				236							
237	Glanslind	48	15			1	1	2				237							
238	Glanslind	45	15			1	1	2				238							
239	Glanslind	40	15			1	1	2				239							
240	Glanslind	40	15			1	1	2				240							
241	Lind	35	12			1	1	2				241							
242	Lind	35	12			1	1	2				242							
243	Lind	25	10			2	1	2				243							
	Lind	30	12			1	1	2				0							
244	Lind	35	12			1	1	2				244							
245	Lind	28	12			1	1	2				245							
246	Lind	40	12			1	1	2				246							
247	Lind	35	12			1	1	2				247							
248	Lind	30	8			1	1	2				248							
249	Lind	45	11			1	1	2				249							
250	Lind	45	13			1	1	2				250							
251	Lind	45	13			1	1	2				251							
252	Lind	45	10		1	2	1	2				252							
253	Lind	45	14		2	2	1	2				253							
254	Lind	50	12		2	2	1	2				254							
255	Lind	55	11		0	1	1	2				255							

256	Lind	35		10		2		2	1	2				256							
257	Lind	40		10		1		1	1	2				257							
258	Lind	45		11		1		1	1	2				258							
259	Lind	40		12		1		1	1	2				259							
260	Lind	35		8		0		1	1	2				260							
261	Lind	23		6				2	1	2				261							
														0							

g:	Anvisningar:	Kontroll:
Av- lastning	särskilda åtgärder, bif handlingar m m	Nästa kontroll:

Översikt lövtrad, Kvärgårdsskolan del 1



Översikt lövträd, Kvargårdsskolan del 2

