

PM Miljöteknisk markundersökning

Kvarngärdet 1:8 och 62:1,
Uppsala kommun





Arkitekter Ingenjörer

Uppdrag nr. 14U26040

Sida 2 (13)

PM Miljöteknisk markundersökning

Uppdragsnamn

Kvarngärdet 1:8 och 62:1

Uppsala kommun

Miljöteknisk markundersökning

Riksbyggen

Anders Dahlström

Uppdragsgivare

Riksbyggen, Anders Dahlström

Vår handläggare

Emma Petersson

Datum

2014-11-28

1 Sammanfattning

Bjerking AB har genomfört en miljöteknisk markundersökning av jord och markvatten på fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1, i Uppsala kommun. Uppdraget är beställt av Riksbyggen som vill köpa fastigheten Kvarngärdet 62:1 och Uppsalahem som äger fastigheten Kvarngärdet 1:8.

Den miljötekniska markundersökningen har gjorts genom provborrning med borrbandvagn i 24 punkter. I samband med provtagningen noterades spår av asfalt i en av punkterna och metallrester och tegel i flera punkter.

Det är leriga fyllnadsmassor på båda fastigheterna med förekomst av metallskrot och spår av bland annat tegel. Under de asfalterade ytorna är delar av det leriga fyllnadsmaterialet utbytt mot sand.

Analysresultaten visade att det leriga fyllnadsmaterialet överskrider bedömda krav för markkvalitet, känslig markanvändning (KM) vad gäller metaller, PAH och PCB. I tre av de analyserade proverna från olika punkter överskreds även gränsen för farligt avfall med avseende på PAH i en punkt och metaller i de övriga två punkterna.

Analysresultatet från den screeninganalys av markvatten som gjorts visade på detektion av metaller samt ftalaterna dietylftalat (DEP) och di-n-butylftalat (DBP). Zink-, nickel- och blyhalterna i vattenprovet var höga jämfört med bedömningsgrunder för grundvatten och övriga metallhalter var låga eller måttliga.

Då fastigheterna ska användas för bostadsändamål bedöms riktvärden för känslig markanvändning, KM, vara tillämpliga.

Alla påvisade förningar ska omgående anmälas till Miljökontoret, Uppsala kommun, i enlighet med Miljöbalken kap 10 § 11.

2 Syfte

Syftet med uppdraget var att undersöka markens förreningsstatus inom området för fastighetsförvärv och planerad byggnation på fastigheterna Kvarngärdet 62:1 respektive 1:8.

3 Områdesbeskrivning

Riksbyggen vill köpa fastigheten Kvarngärdet 62:1. Den intilliggande fastigheten Kvarngärdet 1:8 ägs av Uppsalahem. Det är kontorslokaler på båda fastigheterna men det finns planer på att bygga bostäder.

På fastigheten Kvarngärdet 1:8 har det tidigare varit en guldsmed mellan åren 1976-1983. En MIFO-inventeringen fas 1, IDnr F0380-0017, har utförts där objektet tilldelats klass 4. Förreningar från verksamheten anses var små då ädelmetaller med högt värde hanterats samt att verksamheten haft ett eget reningsverk.

De aktuella fastigheterna ligger mellan järnvägen i väster och Portalgatan i öster. Fastigheterna är delvis asfalterade och resterande mark är grönytor (figur 1).

Ytavrinning sker i dagvattenbrunnar på fastigheterna och dagvattnet leds till Fyrisån. Grundvattnets strömningsriktning är troligen i riktning mot Uppsalaåsen, det vill säga sydvästlig. Fastigheterna ligger inom ytter vattenskyddsområde för Uppsala kommuns vattentäkter i Uppsala och Vattholmaåsarna 03FS1990:1.

4 Utförande

4.1 Provtagningsjord

Jordprovtagningen utfördes med borrbandvagn. Dokumentation av fältnoteringar samt provtagningspunkt utgjordes med samlingsprov för varje meter. Om förändring av jordart, lukt, färg eller annan observation gjordes togs prover ut tätare än för varje meter. Provtagningen skedde ner till naturlig jordart, se bilaga 1, jordprovstabell. Totalt samlades 75 delprover in från 24 provpunkter¹.

Mellan varje provtagningspunkt rengjordes utrustningen för att undvika korskontaminering. Alla prover förvarades i diffusionstäta påsar, kylda och mörkt i väntan på analys.

Alla delprover analyserades omgående med XRF för detektion av metaller och PID för detektion av lättflyktiga kolväten. Med XRF detekteras ett stort antal metaller men de ämnen där den vanligen visar mest korrelerade resultat med laboratorieanalyser är bly, koppar, zink och arsenik varför endast dessa resultat redovisats i bilaga 2.

Resultaten i kombination med fältintryck utgjorde beslutsunderlag för urval av prover för laboratorieanalys, se bilaga 2. Fältanalys medför att information erhålls om varje prov vilket kan minska antalet laboratorieanalyser. Efter fältanalys har påsarna förseglat genom svetsning för att undvika förlust av flyktiga ämnen.

4.2 Provtagningsvatten

Ett markvattenrör installerades i provpunkt 14BM06, med ett djup på 2,0 m u my (meter under markytan). Markvatten är det vatten som finns i fyllnadsmaterialet. Provtagningen skedde med hjälp av engångsbärlar. Provtagningen utfördes knappt två dygn efter att markvattenröret hade installerats. Vid provtagningen var det vatten till 0,83 m u my i markvattenröret och vattnet var grumligt. Proverna förvarades kallt och mörkt i väntan på analys.

¹ Vid borningen i borpunkt 14BM11 tog det stopp vid 1,1 m u my varför borpunktens flyttades ca 0,2 m i sidled. Det finns därför prover från två punkter- 14BM11:1 och 14BM11:2.

4.3 Analyser

Ett urval gjordes av totalt 20 jordprover som skickades till ackrediterat laboratorium för analys. Screeninganalys utfördes på två av proverna, ett från vardera fastigheten och från olika nivåer. Övriga prover analyserades med avseende på oljekolväten, PAH och metaller. Fem prover analyserades även med avseende på beräknad halt organisk material, TOC.

Utifrån analysresultaten från det första analistillfället utfördes kompletterande analyser. De kompletterande analyserna utfördes på redan analyserade prover med avseende på ytterligare parametrar och på fem nya prover. Totalt utfördes analyser på 25 stycken prover från 17 av de 24 borpunkterna. De kompletterande analyserna var två lakttest med avseende på urlakning av metaller och anjoner, ytterligare metall- och PAH-analyser samt två analyser med avseende på PCB.

En screeninganalys utfördes på vattenprovet där bland annat bekämpningsmedel, klorerade lösningsmedel, metaller, PAH och organiska kolväten ingår.

5 Resultat

5.1 Markanvändning och riktvärden jord

Uppmätta halter i jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket rapport 5976, 2009). Det finns två riktvärden, det ena för mindre känslig markanvändning (MKM) och det andra för känslig markanvändning (KM). MKM innebär att markkvaliteten begränsar val av markanvändning till exempelvis kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. KM innebär att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning och där marken kan användas till bostäder. Alla grupper av människor kan vistas permanent på fastigheten under en livstid utan att ta skada. De flesta markekosystem samt grund- och ytvatten skyddas.

Då det planeras att bostäder ska uppföras på fastigheterna bedöms riktvärden för KM vara tillämpbara.

5.2 Fältintryck

Samtliga jordarter för de uttagna jordproverna och övriga fältanteckningar finns redovisade i bilaga 1.



Figur 1. Översiktsbild på fastigheterna Kvarngärdet 62:1 och 1:8 med provtagningspunkterna redovisade till höger. (Ortofotot är hämtat från Google maps.)

Under torrskorpeleran förekom det, på båda fastigheterna, grå lera med svarta fläckar vilket tyder på sulfidhaltig lera. Lera med liknande egenskaper har analyserats på större djup i närområdet, 3-4 m u my på fastigheten Kvarngärdet 1:19². Analysen av lerprovet visade på relativt högt svavelinnehåll, varför beräkningar av lerans nettoneutralisationspotential, NNP, utfördes. Resultatet av beräkningarna visade en positiv NNP på ca 28 vilket innebär att lerans kalkinnehåll är relativt stort i förhållande till sulfidinnehållet, vilket betyder att leran bedöms ha en god buffrande förmåga.

Kvarngärdet 62:1

På fastigheten Kvarngärdet 62:1 var det ett grusigt sandlager under de asfalterade ytorna på den östra delen av fastigheten (14BM01-04). Sandlagret var 0,7 m mäktigt och underlagrades av leriga fyllnadsmassor ned till ca 0,8 m u my, det vill säga ett 0,1 m mäktigt lager. I de leriga fyllnadsmassorna förekom det tegel och metallbitar.

På den resterande delen av fastigheten Kvarngärdet 62:1 var marken gräsbeklädd och det var leriga fyllnadsmassor ned till 0,5-0,8 m u my. Det var tegel i provpunkt 14BM05 och metallbitar i 14BM06. Utöver förekomst av tegel och metallbitar gjordes inga observationer som tydde på förorenade massor.

Kvarngärdet 1:8

På fastigheten Kvarngärdet 1:8 kunde ett liknande sandlager ses under de asfalterade ytorna som på fastigheten Kvarngärdet 62:1. I provpunkt 14BM14 och 14BM15 var sandlagret endast 0,1 respektive 0,3 m mäktigt. Under sandlagret var det leriga fyllnadsmassor på den västra delen av fastigheten (se område 1, figur 2). I borrpunkt 14BM13 kunde metaller observeras och i 14BM18 var det spår av tegel och asfalt. Inga observationer kunde göras som tydde på förorenade massor mer än förekomst av metallbitar, tegel och asfalt.

5.3 Fältanalyser

Analyssvaren från fältanalyserna finns redovisade i bilaga 2.

Resultatet av PID-analyserna för utförda prover indikerade inget innehåll av flyktiga ämnen i något av proverna.

Resultaten från XRF-analyserna visade på koppar-, bly- och zinkhalter över KM i elva av proverna. I vissa borrpunkter förekom flera av metallhalterna över KM. I sex av proverna visade även någon av de nämnda metallerna på halter över MKM.

5.4 Uppmätta halter jord, laboratorieanalyser

En sammanställning av de utförda analyserna presenteras i tabell 1-3 och samtliga analysrapporter finns i bilaga 3. Analysresultaten för jord har jämförts med NVs generella riktvärden för KM och MKM samt Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall (FA). Inga oljekolväten presenteras i tabellerna då de inte detekteras i någon av de utförda analyserna.

Kvarngärdet 62:1

Förorenade massor har påvisats i det övre marklagret med leriga fyllnadsmassor i de gräsbeklädda delarna av fastigheten. Föroreningarna som påvisats är metaller, PAH, PCB och ftalater. Provtagning av massor från de asfalterade ytorna (14BM01-04) visade på halter under KM för samtliga analyserade parametrar.

² PM, Miljöteknisk markundersökning, Kvarngärdet 1:19, Bjerking AB (2013). Uppdragsnr 13U22445.

I 14BM05 0-0,5 m u my visade analysresultatet på kopparhalter över gränsen för farligt avfall enligt Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser. I samma prov kunde även bly- och zinkhalter över KM respektive PAH-halter över MKM påvisas. Analys med avseende på PAH av underliggande lager i samma punkt, 0,5-1,0 m u my, visade på halter under KM.

I provpunkt 14BM06, 0-0,5 m u my, påvisades zinkhalter knappt under gränsen för farligt avfall, 2 200 mg/kg TS jämfört med 2 500 mg/kg TS. I samma prov kunde även halter av arsenik, bly, kadmium, kvicksilver, nickel och PAH H påvisas över KM och koppar, krom och zink över MKM. Screeninganalysen som utfördes på provet påvisade även PCB-7 över MKM och förekomst av ftalaten di-n-butylftalat, 0,41 mg/kg TS. I underliggande jordlager, 0,5-1,0 m u my, kunde inga halter av PAH eller metaller över KM påvisas.

I borrpunkt 14BM07, 0-0,5 m u my, kunde halter av bly, kadmium, PAH H och PCB över KM påvisas. I borrpunkt 14BM08 kunde inga metallhalter över KM påvisas.

Tabell 1. Sammanställning av laboratorieanalyser för jordprov från Kvarngärdet 62:1, enheter är mg/kg TS om inget annat anges.

Provpunkt, 14BM	01	03	05	05	06	06	06	07	08	KM	MKM	FA
Djup (m u my)	0-0,7	0,6-1,3	0-0,5	0,5-1,0	0-0,5	0,5-1,0	1,0-1,4	0-0,5	0-0,3			
Torrsubstans [TS]	95,8	75,0	79,0	70,8	83,2	73,7	68,2	83,8	82,7			
TOC beräknat [% av TS]	0,29	-	-	-	-	-	2,2	-	-			
Polycykiska aromatiska kolväten												
PAHL	u.d.	u.d.	1,3	u.d.	<1,0	u.d.	-	u.d.	-	3	15	
PAH M	u.d.	u.d.	<u>27</u>	0,64	2,9	u.d.	-	1,8	-	3	20	
PAH H	u.d.	u.d.	<u>35</u>	0,67	<u>4,4</u>	0,31	-	<u>2,7</u>	-	1	10	
S:a PCB-7	-	-	0,016	-	0,8	-	-	0,044	-	0,008	0,2	
Metaller												
Arsenik	u.d.	2,4	8,2	-	16	5,3	5,5	9,4	5,9	10	25	1000
Barium	17	84	86	-	91	100	110	120	200	300	10 000	
Bly	5,4	15	170	-	390	39	25	180	29	50	400	2 500
Kadmium	u.d.	u.d.	u.d.	-	4,9	u.d.	u.d.	0,55	u.d.	0,5	15	100*/1 000**
Kobolt	3,5	8,1	9,3	-	9,8	6,8	8,6	3,5	4,9	15	35	100*/2 500**
Koppar	8,7	20	2 700	-	300	43	63	31	80	200	2 500	
Krom	8,6	49	66	-	300	42	58	12	16	80	150	1 000
Kvicksilver	u.d.	u.d.	0,064	-	1,5	0,092	0,021	0,24	0,050	0,25	2,5	500 ³ /1 000 ⁴
Nickel	3,1	22	39	-	45	18	22	8,2	9,9	40	120	100 ¹ /1 000 ²
Vanadin	14	42	42	-	20	52	56	20	24	100	200	10 000
Zink	26	82	400	-	2 200	170	140	150	99	250	500	2 500

Referenser: NV rapport 5976, tabell 8.1, de generella riktvärdena för känslig mark (KM) och mindre känslig mark (MKM). Fetstil markerar värden över KM, understriken och fetstil över MKM, rödmarkerat visar på över FA, – markerar ej analyserat; u.d. = under rapporteringsgräns. ¹Lättlöslig, ²icke lättlöslig. ³organiskt, ⁴organiskt.

Kvarngärdet 1:8

På samma sätt som på fastigheten Kvarngärdet 62:1 kunde förorenade massor påvisas i det övre marklagret i det gräsbeklädda området på fastigheten.

De analyserade proverna på massor från de asfalterade ytorna visade på halter under KM för samtliga analyserade parametrar förutom i en borrpunkt, 14BM13, 0-0,4 m u my. I provet från borrpunkt 14BM13 kunde kadmium påvisas i halter över KM och koppar i halter över MKM.

Tabell 2. Sammanställning av laboratorieanalyser för jordprov från Kvarngärdet 1:8, enheter är mg/kg TS om inget annat anges.

Provpunkt, 14BM	10	11	12	13	14	14	16	KM	MKM	FA
Djup (m u my)	0,7-1,4	0-0,8	0,2-0,4	0-0,4	0-0,6	0,6-1,0	0-0,6			
Torrsubstans [TS]	69,2	90,7	80,2	77,6	94,1	70,4	85,3			
TOC beräknat [% av TS]	-	-	-	-	-	-	-			
Polycykiska aromatiska kolväten										
PAHL	-	u.d.	-	u.d.	u.d.	u.d.	5,4	3	15	
PAHM	-	u.d.	-	u.d.	u.d.	u.d.	89	3	20	
PAHH	-	u.d.	-	u.d.	u.d.	u.d.	140	1	10	
PAH cancerogena	-	u.d.	-	u.d.	u.d.	u.d.	120			100
Metaller										
Arsenik	5,1	-	4,3	4,8	u.d.	3,9	2,6	10	25	1000
Barium	84	-	71	59	13	87	55	200	300	10 000
Bly	33	-	47	38	5,6	21	210	50	400	2 500
Kadmium	u.d.	-	u.d.	0,68	u.d.	u.d.	u.d.	0,5	15	100 ¹ /1 000 ^{**}
Kobolt	8,0	-	5,9	9,0	2,9	7,1	3,5	15	35	100 ² /2 500 ^{**}
Koppar	30	-	37	220	12	28	46	80	200	2 500
Krom	45	-	32	34	6,4	50	15	80	150	1 000
Kvicksilver	0,11	-	0,25	0,11	u.d.	0,030	0,076	0,25	2,5	500 ³ /1 000 ⁴
Nickel	20	-	15	21	2,7	19	8,0	40	120	100 ¹ /1 000 ²
Vanadin	51	-	38	32	12	50	25	100	200	10 000
Zink	92	-	90	210	28	90	90	250	500	2 500

Referenser: NV rapport 5976, tabell 8.1, de generella riktvärdena för känslig mark (KM) och mindre känslig mark (MKM). Fetstil markerar värden över KM, understrucken och fetstil över MKM, rödmarkerat visar på över FA, – markerar ej analyserat; u.d. = under rapporteringsgräns.

¹Lättlöslig, ²icke löslig, ³organiskt, ⁴oorganiskt.

Tabell 3. Sammanställning av laboratorieanalyser för jordprov från Kvarngärdet 1:8, enheter är mg/kg TS om inget annat anges.

Provpunkt, 14BM	17	17	18	19	19	19	20	22	KM	MKM	FA
Djup (m u my)	0-0,5	0,9-1,6	0-0,6	0-0,7	0,7-1,5	1,5-2,0	0-0,8	0,5-1,5			
Torrsubstans [TS]	81,7	60,4	85,5	83,3	76,3	60,4	79,8	73,5			
TOC beräknat [% av TS]	-	-	-	-	2,6	2,7	-	-			
Polycykiska aromatiska kolväten											
PAHL	u.d.	-	-	u.d.	u.d.	u.d.	u.d.	u.d.	3	15	
PAHM	0,30	-	-	0,42	u.d.	u.d.	u.d.	u.d.	3	20	
PAHH	0,54	-	-	0,57	u.d.	u.d.	u.d.	u.d.	1	10	
Metaller											
Arsenik	4,0	3,4	10	4,1	2,6	2,7	6,8	8,5	10	25	1000
Barium	66	84	140	110	110	81	-	-	200	300	10 000
Bly	38	18	110	140	45	22	4 000	22	50	400	2 500
Kadmium	u.d.	u.d.	0,39	0,64	u.d.	u.d.	0,52	u.d.	0,5	15	100 ¹ /1 000 ^{**}
Kobolt	5,3	7,1	6,1	6,8	8,5	9,2	6,3	8,4	15	35	100 ² /2 500 ^{**}
Koppar	34	25	57	460	44	32	160	33	80	200	2 500
Krom	27	47	26	27	50	39	33	50	80	150	1 000
Kvicksilver	0,14	u.d.	0,083	0,18	0,093	u.d.	0,088	0,069	0,25	2,5	500 ³ /1 000 ⁴
Nickel	13	18	15	17	24	24	19	26	40	120	100 ¹ /1 000 ²
Vanadin	34	54	34	34	55	44	36	60	100	200	10 000
Zink	93	82	210	250	120	87	600	110	250	500	2 500

Referenser: NV rapport 5976, tabell 8.1, de generella riktvärdena för känslig mark (KM) och mindre känslig mark (MKM). Fetstil markerar värden över KM, understrucken och fetstil över MKM, rödmarkerat visar på över FA, – markerar ej analyserat; u.d. = under rapporteringsgräns.

¹Lättlöslig, ²icke löslig, ³organiskt, ⁴oorganiskt.

I borrpunkt 14BM16, 0-0,6 m u my, kunde halter av cancerogena PAH påvisas i halter över gränsen för farligt avfall. I samma prov var blyhalten över gränsen för KM. I borrpunkt 14BM17, 0-0,5 m u my, visade ingen av det analyserade parametrarna på halter över KM. I borrpunkt 14BM18, 0-0,6 m u my, kunde blyhalter över KM påvisas.

I borrpunkt 14BM19, 0-0,7 m u my, kunde kopparhalter över MKM påvisas respektive bly- och kadmiumhalter över KM. I underliggande material i samma borrpunkt, 0,7-1,5 och 1,5-2,0 m u my visade ingen av de analyserade parametrarna på halter över KM.

I borrpunkt 14BM20, 0-0,8 m u my, påvisades blyhalter över gränsen för farligt avfall. I samma prov var halten kadmium över KM och halten zink över MKM.

Screeninganalysen som utfördes på ett prov från borrpunkt 14BM22, 0,5-1,5 m u my, visade inte på några halter över KM. Flertalet analyserade parametrar kunde inte detekteras.

5.5 Bedömningsgrunder och uppmätta halter i vatten

Riktvärdena som används är försiktighetsmått för enskilt dricksvatten hämtade från Socialstyrelsens förfatningssamling, SOSFS 2003:17 och 2005:20 samt SPI-RV *SPI rekommendation – Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar*. Den senare har utarbetats av Kemakta AR på uppdrag av Svenska Petroleumsinstitutet. SPI-riktvärdena som används är beräknade för miljöeffekter i ytvatten (tabell 11, bilaga 6). Det görs även en jämförelse med SGU-rapport 2013:01 - *Bedömningsgrunder för grundvatten*, (tabell 1). Bedömningsgrunderna är färgkodade i klasser utifrån påverkansgrad enligt:

Klass 1	Klass 2	Klass 3	Klass 4	Klass 5
Mycket låga halter	Låga halter	Måttligt höga halter	Höga halter	Mycket höga halter

Tabell 4. Sammanfattnings av analysresultat av vattenprov. Enhet µg/l om inget annat anges.

Provpunkt	BM06 mv	SPI-RV Tabell 11 ytvatten	SOSFS 2003:17, 2005:20 dricksvatten
m u my	2,0		
Metaller/element			
Arsenik	4,6	-	10
Kadmium	0,59	-	1/5 ¹
Kobolt	12	-	-
Koppar	110	-	200/2000 ²
Krom	1,8	-	50
Kvicksilver	<0,1	-	1
Nickel	12	-	20
Bly	2,7	50	10
Vanadin	0,85	-	-
Zink	130	-	-

- anger att analysen inte är genomförd eller att riktvärde inte finns. mv = markvattnen, gv = grundvattnen.

¹Tjänligt med anmärkning respektive Otjänligt utifrån hälsomässigt riktvärde.

²Tjänligt med anmärkning utifrån tekniska och estetiska olägenheter respektive Tjänligt med anmärkning utifrån hälsomässigt riktvärde.

En sammanställning över resultat av analyser på vattnet redovisas i tabell 4. Inga ämnen utöver metaller och ftalaterna DEP (dietylftalat) 0,41 µg/L och DBP (di-n-butylftalat) 0,59 µg/L kunde detekteras i screeninganalysen på vattenprovet. Då det saknas jämförelsevärdet för ftalaterna DEP och DBP är endast metallhalterna redovisade i tabellen ovan. Vattenprovet filtrerades på laboratoriet innan analys för att få resultat av lösta metaller. Kompletta analysresultat finns i bilaga 3.

Samtliga påvisade metallhalter underskrider de presenterade riktvärdena för jämförelse i tabell 4. Utifrån SGU:s bedömningsgrunder bedöms dock arsenik- och kadmiumhalten till mättligt hög samt nickel-, bly- och nickelhalten till hög. Detektionsgränsen för kvicksilver går inom intervallet för halter som klassas som höga halter. För koppar och krom påvisades låga halter. Det saknas bedömningsgrunder för barium, kobolt och vanadin.

Analysresultaten är jämförda mot bedömningsgrunder för grundvatten. Som tidigare nämnts är vattnet som provtagits markvatten, det vill säga vatten som finns i fyllnadsmaterialet. Största delen av detta vatten kommer sannolikt att direkt bli till ytvatten och står heller inte i kontakt med underliggande grundvatten då det finns tätta lerlager emellan. Markvattnet kan dock vara påverkat av de förorenade fyllnadsmassorna då de innehåller höga metallhalter.

6 Riskbedömning och åtgärder


Bostäder kommer att uppföras i området vilket kräver en åtgärd av de förorenade massorna då höga metall-, PAH- och PCB-halter påvisats i ytliga marklager.

6.1 Föroreningssituation

Provtagningen visade på föroreningar i de leriga fyllnadsmassorna på fastigheterna. I de områden som asfalterats har sannolikt fyllnadsmassor schaktas ur och ersatts med sand. I vissa provpunkter kunde skikt av fyllnadsmassor påvisas mellan sandlagret och orörd torrskorpelera. Det är inte känt om föroreningarna tillkommit på plats eller om de tillförts platsen med fyllnadsmassorna.

6.1.1 Utbredning

Om det förutsätts att föroreningarna förekommer områdesvis kan en indelning göras utifrån kända halter. En avgränsning är gjord där de områden som påvisat högst föroreningshalter avgränsas mot punkter med lägre föroreningshalter enligt figur 2.



Figur 2. Uppskattad utbredning av föroreningar uppdelad på olika föroreningshalter där gult visar på halter mellan KM och MKM, orange på halter mellan MKM och farligt avfall och röd på halter över farligt avfall.

Asfalterade ytor

Det förutsätts att de asfalterade ytorna underlagras av material med halter under KM om inte lerigt fyllnadsmaterial förekommer. Leriga fyllnadsmassor under asfalterade ytor observerades i punkterna 14BM01-04, ca 0,1 m mäktigt, 14BM12, 0,2-0,4 m u my, 14BM13 0,1-0,4 m u my och 14BM15 0,3-0,45 m u my. Av dessa har prover från 14BM13 analyserats med avseende på PAH och metaller och prover från 14BM12 analyserats med avseende på metaller. I borpunkt 14BM13 kunde kopparhalter över MKM och kadmiumhalter över KM påvisas.

Inga prover har analyserats på det leriga fyllnadslageret från borpunktkerna 14BM01-04. Det underlagrande leriga fyllnadslagret har uppskattats till 0,1 m. I jordprovstabellen, bilaga 1, står det att lagret fyllnadsmassor är 0,3 m och inte 0,1 m i punkt 14BM01. Det beror på att det var svårt att med endast den första borpunkten på området avgöra tjockleken på fyllnadslagret då det var lera liksom underliggande material. Lagret är sannolikt lika tjockt som i övriga punkter i parkeringsytan vilket även antagits. Lagret antas vidare vara förenat då XRF:en visat på metallhalter över MKM och övriga analyser på liknande material varit förenat.

Gräsbeskladda ytor

Mäktigheten på lagret med fyllnadsmassor är ca 0,5-0,8 m. Analysresultaten visar på höga metall- och PAH-halter på båda fastigheterna. På fastigheten Kvarngärdet 62:1 kunde även PCB påvisas i de tre analyser av PCB som utfördes. PCB-halter över KM eller MKM kan även förekomma på fastigheten Kvarngärdet 1:8. Då andra parametrar påvisats i höga halter kommer en analys med avseende på PCB sannolikt inte förändra masshanteringen.

Även om inga halter kunnat påvisats över KM i punkten 14BM08 (endast analys med avseende på metaller är utförd) är sannolikheten att det förekommer metall-, PAH- och/eller PCB-halter minst över KM stor varför området kring punkten bedömts att sannolikt innehålla massor med halter över KM.

6.2 Översiktlig riskbedömning

Området planeras att användas till bostadsändamål varför KM tillämpas. KM överskrids nästan i samtliga analyserade prover från det leriga fyllnadsmaterialet. Även MKM, vilka halter som kan tillämpas som bedömningsgrunder vid dagens verksamhet då det är kontorslokaler, överskrider i flera av de analyserade proverna. Då fyllnadsmassorna utgör ytliga marklager sker en direkt exponering av människor och bedömningen görs att området måste åtgärdas. Åtgärden kommer sannolikt att vara urschaktring av de förorenade massorna. Därmed bedöms det att ingen fördjupad riskbedömning behöver utföras då inga förorenade massor kommer att lämnas kvar i området vid en sanering.

6.3 Översiktlig kostnadsberäkning vid eventuell sanering

6.3.1 Klassning av massor

Utifrån föroreningsgrad och egenskaper hos de förorenade massorna behandlas de på olika sätt hos mottagningsanläggningarna. I NFS 2004:10 finns olika kriterier beskrivna hur en klassindelning av förorenade massor kan utföras. Det är tre klasser – inert avfall, icke farligt avfall och farligt avfall. Förorenade massor i området har klassats enligt kriterierna utifrån indelningen i figur 2 och kan ses i tabell 5.

Inert avfall

De massor som överskrider KM men inte är farligt avfall kan tas omhand på deponi för inert avfall om de uppfyller de kriterier som beskrivs i NFS 2004:10. Inget laktest har utförts på massorna från områdena kring 14BM18, 14BM13, 14BM08, 14BM01-04 (område 1, 4, 6 och 8) där halter över KM men under farligt avfall påvisats. Då laktesten från prover med större föroreningsinnehåll, 14BM06 och 14BM20, visar på liten lakbarhet bedöms de nämnda massorna kunna klassas som inerta.

Icke farligt avfall

Enligt NFS 2004:10 får stabilt, icke-reaktivt *farligt avfall* deponeras på en deponi för icke-farligt avfall om de kriterier som finns beskrivna i förfatningssamlingen är uppfyllda. Ett av kraven gäller massornas lakande egenskaper varför laktest utfördes på massorna från 14BM20, 0-0,8 m u my och 14BM06, 0-0,5 m u my. Analysresultaten från laktesterna visar på urlakade halter under gränsvärdena för inert avfall respektive icke-reaktivt farligt avfall. Då 14BM20 är klassat till farligt avfall kan det inte läggas på deponi för inert avfall trots att massorna i övrigt uppfyller kraven för inert avfall. Hade massorna från 14BM06 uppfyllt kraven för inert avfall hade de kunnat tas omhand som inert avfall. Dock överskred antimonhalten gränsen för inert avfall, 0,073 mg/kg TS jämfört med 0,060 mg/kg TS.

Inget laktest har utförts på provet från 14BM16, 0-0,6 m u my, där halten cancerogena PAH överskred gränsen för farligt avfall. Detta då blyhalten endast överskrider KM samt är lägre än i de proverna från 14BM20 och 14BM06 som laktest utförts på. Utifrån de gjorda laktesterna som visar på lakande egenskaper under gränsen för stabilt icke-reaktivt farligt avfall bör massorna från område 3 och 5 kunna tas omhand på samma sätt.

Farligt avfall

Inget laktest har utförts på provet från 14BM05, 0-0,5 m u my, då metallanalysen som visade på kopparhalter över gränsvärdet för farligt avfall skedde vid det kompletterande analystillfället. Vidare analys av lakningsegenskaper kan visa att även dessa massor kan deponeras som icke farligt avfall. För att inte underskatta kostnaden har det dock massorna antagits som farligt avfall.

Tabell 5. Uppskattning av mängden förorenade massor och klassning enligt kriterier i NFS 2004:10.

Delområde	Area [m ³]	Förorenings-djup [m] ¹	Uppskattad mängd [ton] ²	Klassning	Kan deponeras på deponi/deponicell för:
Kvarngärdet 1:8					
1	870	0,4	630	Inert avfall	Inert avfall
2	120	0,9	200	Farligt avfall	Icke farligt avfall
3	120	0,7	150	Farligt avfall	Icke farligt avfall
4	300	0,7	380	Inert avfall	Inert avfall
Kvarngärdet 62:1					
5	70	0,7	90	Farligt avfall	Icke farligt avfall
6	150	0,7	190	Inert avfall	Inert avfall
7	130	0,7	160	Icke farligt avfall	Icke farligt avfall
8	190	0,6	210	Farligt avfall	Farligt avfall ³
9	570	0,2	210	Inert avfall	Inert avfall

¹För att säkerställa att det förorenade materialet tagits bort, har djupet beräknats utifrån att 0,1 m av underliggande torrskorpelera schaktas ur. ²En densitet på 1,8 ton per m³ har använts vid beräkningen av vikten. ³Inget laktest har utförts.

6.3.2 Deponikostnader

En kostnadsberäkning för mottagningskostnader är utförd utifrån Ragn-Sells listpriser för deras deponi i Högbytorp. Kostnaden är uppdelad på respektive fastighet då de har olika ägare.

Tabell 6. Uppskattad mottagningskostnad för de förorenade massorna utifrån Ragn-Sells listpriser på mottagningsanläggningen Högbytorp.

Delområde	Uppskattad mängd [ton]	Kostnadsklass, Högbytorp	Kostnad [kr]
Kvarngärdet 1:8			
1	630	MKM-2MKM	189 000
2 och 3	350	FA, klarar utlakning för IFA	263 000
4	380	KM-MKM	57 000
Totalt	1 360		510 000
Kvarngärdet 62:1			
5	90	FA, klarar utlakning för IFA	68 000
6	190	KM-MKM	29 000
7	160	5MKM-FA	72 000
8	210	FA	200 000
9	210	MKM-2MKM	63 000
Totalt	860		430 000

Utöver mottagningskostnaderna tillkommer även kostnader för bland annat urschakning och transporter.

Förslag på ytterligare provtagning

För att eventuellt kunna minska de områden som bedömts innehålla massor med halter över gränsen för farligt avfall kan kompletterande provtagning utföras. Provtagningen behöver endast utföras på det övre marklagret då det endast är där som förurenade massor påvisats. Proverna som tas för att avgränsa områdena med farligt avfall bör analyseras med avseende på metaller och PAH.

För att eventuellt kunna omhänderta massorna från område 8 som icke-reaktivt farligt avfall kan ett laktest utföras på massorna.

7 Farligt avfall

Enligt avfallsförordningen SFS 2011:927 16 § får inte farligt avfall blandas eller spädas ut med andra slags farligt avfall, annat avfall eller andra ämnen eller material. De massor som klassats som farligt avfall skall köras till en mottagningsanläggning med tillstånd att ta emot farligt avfall. För transport av dessa massor krävs en transportör med tillstånd från Länsstyrelsen för att köra farligt avfall.

8 Anmälan om förorening

Alla påvisade föroreningar ska omgående anmälas till Miljökontoret, Uppsala kommun, i enlighet med Miljöbalken kap 10 § 11.

Likaså ska Miljökontoret informeras senast sex veckor innan eventuella markarbeten påbörjas inom förenat område. Om nya föroreningar upptäcks vid schaktning ska Miljökontoret informeras omgående.

Bjerking AB

Emma Petersson

Emma Petersson
010-211 82 34
emma.petersson@bjerking.se


Granskad av

Ing-Marie Nyström

Ing-Marie Nyström

Bilagor och ritningar

- Bilaga 1: Jordprovstabell
- Bilaga 2: Fältanalyser, XRF och PID
- Bilaga 3: Analysprotokoll
- Bilaga 4: Karta N-10.1-01 med provtagningspunkterna markerade



Arkitekter Ingenjörer

Uppdrag nr. 14U26040

Sida 1 (5)

Bilaga 1

Sammanställning av provtagningsnivåer, fältanteckningar och labbanalys, provtagning med skruvborr

De prover som markerats med färg har inlämnats till laboratorium för analys.

Resultat av laboratorieanalyser är infärgade enligt följande:

Prover med halter under KM	<KM*
Prover med halter mellan KM och MKM	KM-MKM*
Prover med halter över MKM	>MKM*
Prover med halter över FA	>FA

* Naturvårdsverkets rapport 5976

F = Fyllning

() = ej provtagen nivå

Punkt (markyta)	Nivå (m u my)	Material	Kommentar	Analys**
14BM01	0-0,05	Asfalt		
	0,05-0,2	F/sten grus sand		
	0,2-0,7	F/grus sand		Metaller, PAH, TOC
	0,7-1,0	F/torrskorpelera	Tegel, metall	
	1,0-1,4	Torrskorpelera	Röda fläckar	
	1,4-1,6	Torrskorpelera	Sulfid	
	1,6-2,0	Lera	Sulfid	
14BM02	0-0,05	Asfalt		
	0,05-0,7	F/grus sand		
	0,7-0,8	F/torrskorpelera	Röda fläckar	
	0,8-1,4	Torrskorpelera	Röda fläckar	
	1,4-2,0	Lera		
14BM03	0-0,05	Asfalt		
	0,05-0,6	F/grus sand		
	0,6-0,7	F/torrskorpelera	Röda fläckar	
	0,7-1,3	Torrskorpelera	Röda fläckar	Metaller, PAH
	1,3-2,0	Lera		
14BM04	0-0,05	Asfalt		
	0,05-0,6	F/grus sand		
	0,6-0,7	F/torrskorpelera	Tegel, röda fläckar	
	0,7-1,6	Torrskorpelera	Röda fläckar	
	1,6-2,0	Torrskorpelera	Röda fläckar	



Arkitekter Ingenjörer

Uppdrag nr. 14U26040

Sida 2 (5)

Bilaga 1

Punkt (markyta)	Nivå (m u my)	Material	Kommentar	Analys**
		Jordartsanalys i fält		
14BM05	0-0,2	F/mulljord		
	0,2-0,5	F/torrskorpelera (sandskikt 0,2 m)	Tegel	Metaller, PAH, PCB
	0,5-0,9	F/torrskorpelera	Röda fläckar	PAH
	0,9-1,1	Torrskorpelera		
	1,1-2,0	Lera		
14BM06	0-0,1	F/mulljord	Tegel, röda fläckar	
	0,1-0,5	F/sand lera grus torv	Röda fläckar	Enviscreen, laktest, pH
	0,5-1,0	F/torrskorpelera	Röda fläckar	PAH, metaller
	1,0-1,4	F/torrskorpelera	Röda fläckar	Metaller, TOC
	1,4-2,0	Lera		
14BM07	0-0,1	F/mulljord		
	0,1-0,6	F/sand torv mulljord lera		Metaller, PAH, PCB
	0,6-1,0	Torrskorpelera	Röda fläckar	
	1,0-1,2	Torrskorpelera		
	1,2-2,0	Lera		
14BM08	0-0,1	F/mulljord		
	0,1-0,3	F/sand mulljord		Metaller
	0,3-0,4	F/torrskorpelera		
	0,4-0,9	Torrskorpelera	Röda fläckar	
	0,9-1,2	Torrskorpelera	Grå	
	1,2-2,0	Lera		
14BM09	0-0,05	Asfalt		
	0,05-0,7	F/grus sand		
	0,7-1,4	Torrskorpelera	Röda fläckar	
	1,4-2,0	Lera		
14BM10	0-0,05	Asfalt		
	0,05-0,7	F/grus sand		Olja
	0,7-1,4	Torrskorpelera		
	1,4-2,0	Lera		
14BM11:1	0-0,05	Asfalt		
	0,05-0,8	F/grus sand		
	0,8-1,1	Torrskorpelera		



Arkitekter Ingenjörer

Uppdrag nr. 14U26040

Sida 3 (5)

Bilaga 1

Punkt (markyta)	Nivå (m u my)	Material	Kommentar	Analys**
		Jordartsanalys i fält		
14BM11:2	0-0,05	Asfalt		
	0,05-0,8	F/grus sand		PAH
	0,8-1,3	Torrskorpelera		
	1,3-2,0	Lera		
14BM12	0-0,1	F/mulljord		
	0,1-0,2	F/sand		
	0,2-0,4	F/torrskorpelera		Metaller
	0,4-1,7	Torrskorpelera	Röda fläckar	
	1,7-2,0	Lera	Grå, sulfid	
14BM13	0-0,05	Asfalt		
	0,05-0,1	F/lera sand		
	0,1-0,4	F/torrskorpelera	Metallbitar	Metaller, PAH
	0,4-1,1	Torrskorpelera	Röda fläckar	
	1,1-2,0	Lera	Grå, sulfid	
14BM14	0-0,05	Asfalt		
	0,05-0,6	F/grus sand		Metaller, PAH
	0,6-1,1	Torrskorpelera	Röda fläckar	Mtot
	1,1-2,0	Lera	Grå, sulfid	
14BM15	0-0,05	Asfalt		
	0,05-0,3	F/sand		
	0,3-0,45	F/torrskorpelera	Grå, sulfid	
	0,45-0,50	F/sand	Eventuellt från övre lager	
	0,5-0,9	Torrskorpelera	Grå, Sulfid	
	0,9-1,0	Lera	Grå, Sulfid	
14BM16	0-0,1	F/mulljord	Tegel	
	0,1-0,5	F/torrskorpelera	Spår av asfalt	Metaller, PAH
	0,5-0,9	Torrskorpelera	Röda fläckar	
	0,9-1,0	Torrskorpelera	Grå, sulfid	
	1,0-2,0	Lera	Grå, sulfid	
14BM17	0-0,1	F/mulljord		
	0,1-0,4	F/torrskorpelera		Metaller, PAH
	0,4-0,9	Torrskorpelera	Röda fläckar	
	0,9-1,6	Lera	Grå, sulfid	Metaller
	1,6-2,0	Lera		



Arkitekter Ingenjörer

Uppdrag nr. 14U26040

Sida 4 (5)

Bilaga 1

Punkt (markyta)	Nivå (m u my)	Material	Kommentar	Analys**
		Jordartsanalys i fält		
14BM18	0-0,3	F/Mulljord		
	0,3-0,4	F/torrskorpelera	Spår av tegel	Metaller
	0,4-0,6	F/Torrskorpelera	Tegel	Metaller
	0,6-1,1	Torrskorpelera	Röda fläckar	
	1,1-2,0	Lera	Grå, sulfid	
14BM19	0-0,1	F/mulljord		
	0,1-0,7	F/sand torrskorpelera	Tegel	Mtot
	0,7-1,4	F/torrskorpelera	Röda fläckar	Metaller, PAH, TOC
	1,4-1,5	Torrskorpelera	Grå	
	1,5-2,0	Lera	Grå, sulfid	Metaller, PAH, TOC
14BM20	0-0,1	F/sten mulljord		
	0,1-0,8	F/sand torrskorpelera	Kol	Metaller, PAH, laktest, pH
	0,8-1,4	F/torrskorpelera	Röda fläckar	
	1,4-1,5	Torrskorpelera	Grå	
	1,5-2,0	Lera	Grå, sulfid	
14BM21	0-0,05	Asfalt		
	0,05-0,7	F/grus sand sten	Tegel	
	0,7-1,2	Torrskorpelera	Röda fläckar	
	1,2-2,0	Lera	Grå, sulfid	
14BM22	0-0,05	Asfalt		
	0,05-0,5	F/grus sand		
	0,5-1,0	Torrskorpelera	Röda fläckar	Enviscreen
	1,0-1,3	Torrskorpelera	Grå	
	1,3-2,0	Lera	Sulfid	
14BM23	0-0,05	Asfalt		
	0,05-0,5	F/grus sand		
	0,5-1,2	Torrskorpelera	Röda fläckar	
	1,2-1,8	Torrskorpelera	Grå, sulfid	
	1,8-2,0	Lera	Svart, sulfid	



Arkitekter Ingenjörer

Uppdrag nr. 14U26040

Sida 5 (5)

Bilaga 1

**Analyspaket jord	Parametrar
Metaller	Arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, nickel, vanadin och zink.
PAH	PAH-16
BTEX, Alifater, Aromater	Bensen, Toluen, Xylen, alifater C5 tom C36 och aromater C8-C16.
pH, TOC	pH, beräknad TOC utifrån glödförlust.
Mtot-Hg	Metaller, PAH, BTEX, alifater och aromater (C8-C10).
Enviscreen	Screeninganalys Metaller, BTEX, alifater, aromater, PAH, klorfenoler, klorerade kolväten, VOC-EPA, PCB, pesticider, ftalater och nitroföreningar.
Laktest	Skaktest Metaller, fluorid, klorid, destillerbara fenoler, DOC och sulfat.

Se fullständiga analysrapporter i bilaga 3 för samtliga parametrar.



Arkitekter Ingenjörer

Uppdrag nr. 14U26040

Sida 1 (3)

Bilaga 2

Sammanställning av provtagningsnivåer och fältanalyser

Nedan i tabellen redovisas resultaten från fältanalyserna med XRF och PID.

Varje prov har analyserats med XRF två gånger. Ett medelvärde av mätvärdena redovisas i tabellen. Metallhalterna anges i mg/kg. I tabellen anges som jämförelse Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). Fetstil markerar värde över KM, fet och understrucken stil markerar värde över MKM och u.d. = under detektionsgräns.

Punkt	Nivå	PID	As	Cu	Pb	Zn
	(m u my)	(ppm)	KM 10 (10.6eV)	KM 80 <u>MKM 25</u>	KM 50 <u>MKM 200</u>	KM 250 <u>MKM 400</u>
14BM01	0-0,7	3	13	509	70	60
	0,7-1,0	3	u.d.	428	157	501
	1,0-1,4	3	u.d.	24	37	119
	1,4-2,0	3	u.d.	24	31	92
14BM02	0-0,7	2	u.d.	19	20	33
	0,7-1,0	3	7	20	27	87
	1,0-1,5	4	u.d.	18	25	81
14BM03	0,0-0,6	4	u.d.	19	19	56
	0,6-1,3	3	u.d.	19	29	86
	1,3-2,0	3	u.d.	u.d.	22	85
14BM04	0-0,6	2	u.d.	10	16	51
	0,6-1,6	2	u.d.	24	41	99
	1,6-2,0	1	u.d.	16	24	78
14BM05	0,0-0,5	1	8	16	166	825
	0,5-1,0	2	9	0	26	94
	1,0-1,5	3	u.d.	21	25	83
14BM06	0-0,5	2	20	518	327	1 650
	0,5-1,0	1	0	32	38	114
	1,0-1,4	3	0	u.d.	33	184
	1,4-2,0	3	u.d.	20	28	94
14BM07	0-0,5	2	28	148	393	254
	0,5-1,0	3	0	24	29	103
	1,0-1,5	2	0	22	58	105



Arkitekter Ingenjörer

Uppdrag nr. 14U26040

Sida 2 (3)

Bilaga 2

Punkt	Nivå (m u my)	PID (ppm) (10.6eV)	As KM 10 MKM 25	Cu KM 80 MKM 200	Pb KM 50 MKM 400	Zn KM 250 MKM 500
14BM08	0-0,3	3	12	89	64	197
	0,3-1,0	3	u.d.	u.d.	25	84
	1,0-1,5	2	u.d.	12	33	76
14BM09	0-0,7	4	u.d.	18	17	61
	0,7-1,4	4	u.d.	23	25	77
	1,4-2,0	4	u.d.	13	24	80
14BM10	0,0-0,7	2	u.d.	12	17	54
	0,7-1,4	2	u.d.	u.d.	38	114
	1,4-2,0	0	u.d.	15	31	97
14BM11:1	0-0,8	3	u.d.	15	19	59
	0,8-1,0	4	u.d.	19	28	74
14BM11:2	0-0,8	4	u.d.	19	16	57
	0,8-1,3	3	u.d.	16	28	90
	1,3-2,0	3	u.d.	13	28	87
14BM12	0,0-0,2	4	u.d.	17	18	53
	0,2-0,4	3	u.d.	29	46	99
	0,4-1,5	3	u.d.	17	26	92
	1,5-2,0	1	u.d.	13	22	78
14BM13	0-0,4	3	u.d.	28	40	114
	0,4-1,0	2	u.d.	16	26	70
	1,0-1,5	1	u.d.	14	21	82
14BM14	0-0,6	4	u.d.	16	20	63
	0,6-1,0	2	5,0	19	33	82
	1,0-2,0	3	u.d.	13	26	105
14BM15	0-0,3	3	u.d.	16	16	59
	0,3-0,5	2	u.d.	25	23	74
	0,5-1,0	3	u.d.	15	31	76
14BM16	0-0,6	3	10	10	204	128
	0,6-1,0	3	u.d.	u.d.	32	88
	1,0-2,0	3	u.d.	u.d.	23	95



Arkitekter Ingenjörer

Uppdrag nr. 14U26040

Sida 3 (3)

Bilaga 2

Punkt	Nivå	PID	As	Cu	Pb	Zn
	(m u my)	(ppm)	KM 10 (10.6eV)	KM 80	KM 50	KM 250
			<u>MKM 25</u>	<u>MKM 200</u>	<u>MKM 400</u>	<u>MKM 500</u>
14BM17	0-0,5	4	u.d.	31	39	108
	0,5-0,9	4	u.d.	20	25	75
	0,9-1,6	3	u.d.	12	22	87
14BM18	0-0,6	2	9	55	97	252
	0,6-1,1	3	u.d.	21	39	119
	1,1-2,0	3	u.d.	13	23	75
14BM19	0,0-0,7	3	21	696	382	950
	0,7-1,5	4	u.d.	46	45	117
	1,5-2,0	3	u.d.	31	46	115
14BM20	0-0,8	3	23	124	243	453
	0,8-1,5	4	u.d.	17	25	90
	1,5-2,0	3	u.d.	14	19	67
14BM21	0-0,7	3	u.d.	20	22	64
	0,7-1,2	3	u.d.	12	18	71
	1,2-2,0	3	u.d.	u.d.	21	74
14BM22	0,0-0,5	2	u.d.	14	18	56
	0,5-1,5	3	u.d.	u.d.	27	87
	1,5-2,0	2	u.d.	14	20	75
14BM23	0-0,5	4	u.d.	14	19	55
	0,5-1,2	4	u.d.	22	23	77
	1,2-2,0	4	u.d.	17	19	57

Bjerking AB
 Emma Petersson
 Box 1351
 751 43 UPPSALA

AR-14-SL-145517-01
EUSELI2-00203720

Kundnummer: SL8430407

 Uppdragsmärkn.
 14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10240406	Djup (m)	0,7-1,4
Provbeskrivning:		Provtagare	Emma Petersson
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2014-10-24		
Utskriftsdatum:	2014-10-28		
Provmarkering:	14BM01		
Provtagningsplats:	Portalgatan		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	83.1	%	10%
Glödförlust	5.9	% Ts	10%
TOC beräknat	3.4	% TS.	a)
Bensen	< 0.0035	mg/kg Ts	30%
Toluen	< 0.10	mg/kg Ts	30%
Etylbensen	< 0.10	mg/kg Ts	30%
M/P/O-Xylen	< 0.10	mg/kg Ts	30%
Summa TEX	< 0.20	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.09
Alifater >C5-C8	< 5.0	mg/kg Ts	a)
Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg Ts	a)
Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.15
Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.15
Alifater >C5-C16	< 20	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.09/15
Alifater >C16-C35	< 10	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.15
Aromater >C8-C10	< 4.0	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.09
Aromater >C10-C16	< 3.0	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.15
Metylkrysener/benzo(a)antracener	< 0.50	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.15
Metylpyren/florantener	< 0.50	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.15
Aromater >C16-C35	< 1.0	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.15
Oljetyp	Ej påvisad		
Benso(a)antracen	0.18	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Krysen	0.16	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Benso(b,k)fluoranten	0.28	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Benso(a)pyren	0.15	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0.10	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Dibenzo(a,h)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Summa cancerogena PAH	0.89	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10	a)
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Acenafylen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Fenantren	0.21	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Antracen	0.057	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Floranten	0.34	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Pyren	0.27	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Benzo(g,h,i)perylen	0.096	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Summa övriga PAH	1.0	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med medelhög molekylvikt	0.89	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med hög molekylvikt	0.99	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10
Arsenik As	9.2	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES
Barium Ba	350	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES
Bly Pb	160	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES
Kadmium Cd	1.5	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES
Kobolt Co	11	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES
Koppar Cu	78	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES
Krom Cr	45	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES
Kvicksilver Hg	0.36	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES
Nickel Ni	28	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES
Vanadin V	53	mg/kg Ts	35%	SS028311 / ICP-AES
Zink Zn	490	mg/kg Ts	25%	SS028311 / ICP-AES

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Bjerking AB
 Emma Petersson
 Box 1351
 751 43 UPPSALA

AR-14-SL-145518-01
EUSELI2-00203720

Kundnummer: SL8430407

 Uppdragsmärkn.
 14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10240407	Djup (m)		0-0,7
Provbeskrivning:		Provtagare		Emma Petersson
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2014-10-24			
Utskriftsdatum:	2014-10-28			
Provmarkering:	14BM01			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	95.8	%	10%	SS EN 12880
Glödförlust	0.5	% Ts	10%	SS EN 12879
TOC beräknat	0.29	% TS.		a)
Benso(a)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Krysen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Benso(b,k)fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Benso(a)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Dibenzo(a,h)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Summa cancerogena PAH	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Acenafaten	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Fenantren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Benzo(g,h,i)perylen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Summa övriga PAH	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10
Arsenik As	< 1.9	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES
Barium Ba	17	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES
Bly Pb	5.4	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Kobolt Co	3.5	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES	a)
Koppar Cu	8.7	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Krom Cr	8.6	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Kvicksilver Hg	< 0.010	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES	a)
Nickel Ni	3.1	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Vanadin V	14	mg/kg Ts	35%	SS028311 / ICP-AES	a)
Zink Zn	26	mg/kg Ts	25%	SS028311 / ICP-AES	a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351
751 43 UPPSALA

AR-14-SL-145519-01
EUSELI2-00203720

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmärkn.
14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10240408	Djup (m)	0,6-1,3	
Provbeskrivning:		Provtagare	Emma Petersson	
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2014-10-24			
Utskriftsdatum:	2014-10-28			
Provmarkering:	14BM03			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	75.0	%	5%	SS EN 12880 a)
Benso(a)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Krysen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Benso(b,k)fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Benso(a)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Dibenzo(a,h)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa cancerogena PAH	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Fenantren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Benzo(g,h,i)perylen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa övriga PAH	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)
Arsenik As	2.4	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES a)
Barium Ba	84	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES a)
Bly Pb	15	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co	8.1	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu	20	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES a)

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Krom Cr	49	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Kvicksilver Hg	< 0.013	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES	a)
Nickel Ni	22	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Vanadin V	42	mg/kg Ts	35%	SS028311 / ICP-AES	a)
Zink Zn	82	mg/kg Ts	25%	SS028311 / ICP-AES	a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351
751 43 UPPSALA

AR-14-SL-148872-01
EUSELI2-00205223

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmärkn.
14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10310218	Djup (m)	0,5-1,0
Provbeskrivning:		Provtagare	Emma Petersson
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2014-10-31		
Utskriftsdatum:	2014-11-04		
Provmarkering:	14BM05		
Provtagningsplats:	Portalgatan		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	70.8	%	5%
Benso(a)antracen	0.16	mg/kg Ts	25%
Krysen	0.12	mg/kg Ts	25%
Benso(b,k)fluoranten	0.18	mg/kg Ts	25%
Benso(a)pyren	0.096	mg/kg Ts	25%
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0.052	mg/kg Ts	25%
Dibenzo(a,h)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%
Summa cancerogena PAH	0.62	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	25%
Acenafstylen	0.052	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Acenafaten	< 0.030	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Fenantren	0.10	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Antracen	0.059	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Fluoranten	0.27	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Pyren	0.19	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Benzo(g,h,i)perylen	0.044	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Summa övriga PAH	0.76	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med medelhög molekylvikt	0.64	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med hög molekylvikt	0.67	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Bjerking AB
 Emma Petersson
 Box 1351
 751 43 UPPSALA

AR-14-SL-149750-01

EUSELI2-00205424

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmärkn.
 14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-11030102	Djup (m)		0-0,5
Provbeskrivning:		Provtagare		Emma Petersson
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2014-11-03			
Utskriftsdatum:	2014-11-05			
Provmarkering:	14BM05 (tidigare 177-2014-10240409)			
Provtagningsplats:	Portalgatan			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	79.1	%	5%	SS EN 12880 a)
PCB 28	< 0.0020	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.36 a)
PCB 52	< 0.0020	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.36 a)
PCB 101	< 0.0020	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.36 a)
PCB 118	< 0.0020	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.36 a)
PCB 153	0.0044	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.36 a)
PCB 138	0.0047	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.36 a)
PCB 180	0.0029	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.36 a)
S:a PCB (7st)	0.016	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.36 a)
Arsenik As	8.2	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES a)
Barium Ba	86	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES a)
Bly Pb	170	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co	9.3	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu	2700	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES a)
Krom Cr	66	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg	0.064	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni	39	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V	42	mg/kg Ts	35%	SS028311 / ICP-AES a)
Zink Zn	400	mg/kg Ts	25%	SS028311 / ICP-AES a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351
751 43 UPPSALA

AR-14-SL-145999-01
EUSELI2-00203720

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmärkn.
14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10240409	Djup (m)	0-0,5
Provbeskrivning:		Provtagare	Emma Petersson
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2014-10-24		
Utskriftsdatum:	2014-10-29		
Provmarkering:	14BM05		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	79.0	%	5%
Benso(a)antracen	8.3	mg/kg Ts	25%
Krysen	6.5	mg/kg Ts	25%
Benso(b,k)fluoranten	9.8	mg/kg Ts	25%
Benso(a)pyren	5.5	mg/kg Ts	25%
Indeno(1,2,3-cd)pyren	2.5	mg/kg Ts	25%
Dibenzo(a,h)antracen	0.93	mg/kg Ts	25%
Summa cancerogena PAH	33	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Acenaftylen	1.3	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Acenaften	0.051	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Fluoren	0.19	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Fenantran	4.3	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Antracen	1.7	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Fluoranten	12	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Pyren	9.1	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Benzo(g,h,i)perylen	2.2	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Summa övriga PAH	31	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med låg molekylvikt	1.3	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med medelhög molekylvikt	27	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med hög molekylvikt	35	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351
751 43 UPPSALA

AR-14-SL-145520-01
EUSELI2-00203720

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmärkn.
14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10240411	Djup (m)	0,5-1,0
Provbeskrivning:		Provtagare	Emma Petersson
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2014-10-24		
Utskriftsdatum:	2014-10-28		
Provmarkering:	14BM06		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	73.7	%	SS EN 12880
Benso(a)antracen	0.036	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Krysen	0.050	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Benso(b,k)fluoranten	0.087	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Benso(a)pyren	0.050	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0.036	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Dibenzo(a,h)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Summa cancerogena PAH	< 0.30	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Acenaftylen	0.043	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Fenantran	0.043	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Antracen	< 0.030	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Fluoranten	0.10	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Pyren	0.079	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Benzo(g,h,i)perylen	0.036	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Summa övriga PAH	0.36	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med hög molekylvikt	0.31	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Arsenik As	5.3	mg/kg Ts	SS028311 / ICP-AES
Barium Ba	91	mg/kg Ts	SS028311 / ICP-AES
Bly Pb	39	mg/kg Ts	SS028311 / ICP-AES
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	SS028311 / ICP-AES
Kobolt Co	6.8	mg/kg Ts	SS028311 / ICP-AES
Koppar Cu	43	mg/kg Ts	SS028311 / ICP-AES

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Krom Cr	42	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Kvicksilver Hg	0.092	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES	a)
Nickel Ni	18	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Vanadin V	52	mg/kg Ts	35%	SS028311 / ICP-AES	a)
Zink Zn	170	mg/kg Ts	25%	SS028311 / ICP-AES	a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351
751 43 UPPSALA

AR-14-SL-146021-01
EUSELI2-00203720

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmärkn.
14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10240410	Djup (m)	0-0,5
Provbeskrivning:		Provtagare	Emma Petersson
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2014-10-24		
Utskriftsdatum:	2014-10-29		
Provmarkering:	14BM06		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	83.2	%	5%
Aluminum Al	5500	mg/kg Ts	15%
Arsenik As	16	mg/kg Ts	30%
Bly Pb	390	mg/kg Ts	30%
Kadmium Cd	4.9	mg/kg Ts	30%
Kobolt Co	9.8	mg/kg Ts	20%
Koppar Cu	300	mg/kg Ts	30%
Krom Cr	300	mg/kg Ts	30%
Kvicksilver Hg	1.5	mg/kg Ts	20%
Nickel Ni	45	mg/kg Ts	30%
Silver Ag	<1.1	mg/kg Ts	20%
Tenn Sn	15	mg/kg Ts	20%
Vanadin V	20	mg/kg Ts	35%
Zink Zn	2200	mg/kg Ts	25%
Alifater >C8-C10	< 10	mg/kg Ts	20%
Alifater >C10-C12	< 10	mg/kg Ts	20%
Alifater >C12-C16	< 10	mg/kg Ts	20%
Alifater >C16-C35	< 25	mg/kg Ts	20%
Aromater >C8-C10	< 25	mg/kg Ts	20%
Aromater >C10-C16	< 25	mg/kg Ts	20%
Aromater >C16-C35	< 1.0	mg/kg Ts	25%
Metylpyren/fluorantener	< 0.50	mg/kg Ts	25%
Metylkrysener/benzo(a)antracener	< 0.50	mg/kg Ts	25%
Benso(a)antracen	0.72	mg/kg Ts	20%
Krysen	0.82	mg/kg Ts	20%
Benso(b,k)fluoranten	1.2	mg/kg Ts	20%
Benso(a)pyren	0.64	mg/kg Ts	20%

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Indeno(1,2,3-cd)pyren	0.47	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Dibenzo(a,h)antraceen	0.13	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Summa cancerogena PAH	4.0	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.17	b)
Naftalen	< 0.10	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Acenaftylen	0.11	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Fluoren	< 0.10	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Acenaften	< 0.10	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Fenantren	0.47	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Antracen	0.22	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Floranten	1.2	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Pyren	0.95	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Benso(g,h,i)perylen	0.41	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Summa övriga PAH	3.6	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.17	b)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 1.0	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.17	b)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	2.9	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.17	b)
Summa PAH med hög molekylvikt	4.4	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.17	b)
S:a Diklorfenoler	< 1.2	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Summa Triklorfenol	< 1.2	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Summa Tetraklorfenol	< 1.2	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Pentaklorfenol	< 1.2	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
DDT-o,p	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
DDT,p,p'-	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
DDE,o,p-	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
DDE-p,p	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
HCH-alfa	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
HCH-beta	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
HCH-delta	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
HCH,gamma- (Lindane)	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Hexaklorbensen	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Endosulfan-alpha	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Endosulfan-beta	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Endosulfan-sulfate	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Dieldrin	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Endrin	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
PCB 28	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
PCB 52	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
PCB 101	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
PCB 118	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
PCB 153	0.20	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
PCB 138	0.21	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
PCB 180	0.18	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
S:a PCB (7st)	0.79	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.17	b)*
N-nitroso-di-n-propylamin	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Nitrobensen	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Azobensen	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
N-nitrosodifenylamin	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
2,6-Dinitrotoluen	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
2,4-Dinitrotoluen	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Bis(2-kloretyl)eter	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Bis(2-kloroisopropyl)eter	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Hexakloretan	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Isophorone	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Bis(2-kloretoxy)metan	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
2-Klornaftalen	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
4-Klorfenyl fenyleter	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
4-Bromofenyl fenyleter	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Pentaklorbensen	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Dimetylftalat (DMP)	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Dietylftalat	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Di-n-butylftalat	0.41	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Bensylbutylftalat	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Di-(2-ethylhexyl)ftalat	< 1.2	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Di-n-oktylftalat	< 0.12	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
1,1,1,2-Tetrakloretan	< 0.0050	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,1,1-Trikloretan	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,1,2-Trikloretan	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,1-Dikloretan	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,1-Dikloreten	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,1-Diklorpropen	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,2,3-Triklobensen	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,2,3-Triklorpropan	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,2,4-Triklobensen	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,2,4-Trimetylbenzen	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,2-Dibrometan	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,2-Diklobensen	< 0.0050	mg/kg Ts	15%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,2-Dikloretan	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,2-Diklorpropan	< 0.0050	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,3,5-Trimetylbenzen	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,3-Diklobensen	< 0.0050	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,3-Diklorpropan	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,3-Diklorpropen	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,4-Diklobensen	< 0.0050	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.16	b)
2,2-Diklorpropan	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
2-Klortoluen	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
4-Klortoluen	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Bensen	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Brombensen	< 0.0050	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Bromdiklormetan	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Bromklormetan	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
cis-1,2-Dikloreten	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Dibromklormetan	< 0.0050	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Dibrommetan	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Diklormetan	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Etylbensen	< 0.0050	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Fluorotriklorometan (CFC-11)	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Hexaklorbutadien (HCBD)	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
iso-Propylbensen	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Klorbensen	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
m/p-Xylen	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
n-Butylbensen	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
o-Xylen	< 0.0050	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.16	b)
p-Isopropyltoluen	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Propylbensen	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
sec-Butylbensen	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
tert-Butylbensen	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Tetrakloreten	< 0.0050	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Tetraklormetan	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Toluen	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
trans-1,2-Dikloreten	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
trans-1,3-Diklorpropen	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Tribrommetan	< 0.0050	mg/kg Ts	35%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Triklormetan	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea	<0.10	mg/kg	35%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
1-(3,4-Diklorfenyl)urea	<0.10	mg/kg	35%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
2,4,5-T	<0.10	mg/kg	35%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
2,6-Diklorbenzamid	<0.10	mg/kg	35%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Atrazine	<0.10	mg/kg	35%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Atrazine-desethyl	<0.10	mg/kg	35%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Atrazine-desisopropyl	<0.10	mg/kg	35%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Bentazone	<0.10	mg/kg	35%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Cyanazine	<0.10	mg/kg	35%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
D -2,4	<0.10	mg/kg	35%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Diclorprop	<0.10	mg/kg	35%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Diuron	<0.10	mg/kg	35%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Imazapyr	<0.10	mg/kg	35%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Linuron	<0.10	mg/kg	35%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
MCPA	<0.10	mg/kg	35%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Mekoprop-P (MCPP)	<0.10	mg/kg	35%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Simazine	<0.10	mg/kg	35%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Terbutylazine	<0.10	mg/kg	35%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea	<0.13	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
1-(3,4-Diklorfenyl)urea	<0.13	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
2,4,5-T	<0.13	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
2,6-Diklorbenzamid	<0.13	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
Atrazine	<0.13	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
Atrazine-desethyl	<0.13	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
Atrazine-desisopropyl	<0.13	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
Bentazone	<0.13	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
Cyanazine	<0.13	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
D -2,4	<0.13	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
Diclorprop	<0.13	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
Diuron	<0.13	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
Imazapyr	<0.13	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
Linuron	<0.13	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
MCPA	<0.13	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
Simazine	<0.13	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
Terbutylazine	<0.13	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Food & Agro (Lidköping), SWEDEN
 b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Bjerking AB
 Emma Petersson
 Box 1351
 751 43 UPPSALA

AR-14-SL-145521-01
EUSELI2-00203720

Kundnummer: SL8430407

 Uppdragsmärkn.
 14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10240412	Djup (m)	1,0-1,4
Provbeskrivning:		Provtagare	Emma Petersson
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2014-10-24		
Utskriftsdatum:	2014-10-28		
Provmarkering:	14BM06		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	68.2	%	10% SS EN 12880 a)
Glödförlust	3.9	% Ts	10% SS EN 12879 a)
TOC beräknat	2.2	% TS.	a)
Arsenik As	5.5	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES a)
Barium Ba	100	mg/kg Ts	20% SS028311 / ICP-AES a)
Bly Pb	25	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co	8.6	mg/kg Ts	20% SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu	63	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES a)
Krom Cr	58	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg	0.021	mg/kg Ts	20% SS028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni	22	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V	56	mg/kg Ts	35% SS028311 / ICP-AES a)
Zink Zn	140	mg/kg Ts	25% SS028311 / ICP-AES a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351
751 43 UPPSALA

AR-14-SL-148873-01
EUSELI2-00205223

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmärkn.
14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10310219	Djup (m)		0-0,5
Provbeskrivning:		Provtagare		Emma Petersson
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2014-10-31			
Utskriftsdatum:	2014-11-04			
Provmarkering:	14BM07			
Provtagningsplats:	Portalgatan			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	83.8	%	5%	SS EN 12880
Benso(a)antracen	0.41	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Krysen	0.42	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Benso(b,k)fluoranten	0.78	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Benso(a)pyren	0.44	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0.29	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Dibenzo(a,h)antracen	0.079	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Summa cancerogena PAH	2.4	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Acenafstylen	0.092	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Acenafoten	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Fenantren	0.29	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Antracen	0.11	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Fluoranten	0.72	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Pyren	0.63	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Benzo(g,h,i)perylen	0.28	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Summa övriga PAH	2.2	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med medelhög molekylvikt	1.8	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med hög molekylvikt	2.7	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10
PCB 28	< 0.0020	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.36
PCB 52	< 0.0020	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.36
PCB 101	0.0030	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.36
PCB 118	< 0.0020	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.36
PCB 153	0.014	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.36

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

PCB 138	0.012	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.36	a)
PCB 180	0.012	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.36	a)
S:a PCB (7st)	0.044	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.36	a)
Arsenik As	9.4	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Barium Ba	110	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES	a)
Bly Pb	180	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Kadmium Cd	0.55	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Kobolt Co	3.5	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES	a)
Koppar Cu	63	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Krom Cr	12	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Kvicksilver Hg	0.24	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES	a)
Nickel Ni	8.2	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Vanadin V	20	mg/kg Ts	35%	SS028311 / ICP-AES	a)
Zink Zn	150	mg/kg Ts	25%	SS028311 / ICP-AES	a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351
751 43 UPPSALA

AR-14-SL-148874-01
EUSELI2-00205223

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmärkn.
14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10310220	Djup (m)	0-0,3
Provbeskrivning:		Provtagare	Emma Petersson
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2014-10-31		
Utskriftsdatum:	2014-11-04		
Provmarkning:	14BM08		
Provtagningsplats:	Portalgatan		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	82.7	%	5%
Arsenik As	5.9	mg/kg Ts	30%
Barium Ba	120	mg/kg Ts	20%
Bly Pb	29	mg/kg Ts	30%
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	30%
Kobolt Co	4.9	mg/kg Ts	20%
Koppar Cu	31	mg/kg Ts	30%
Krom Cr	16	mg/kg Ts	30%
Kvicksilver Hg	0.050	mg/kg Ts	20%
Nickel Ni	9.9	mg/kg Ts	30%
Vanadin V	24	mg/kg Ts	35%
Zink Zn	99	mg/kg Ts	25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Bjerking AB
 Emma Petersson
 Box 1351
 751 43 UPPSALA

AR-14-SL-145523-01

EUSELI2-00203720

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmärkn.
 14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10240414	Djup (m)	0,7-1,4
Provbeskrivning:		Provtagare	Emma Petersson
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2014-10-24		
Utskriftsdatum:	2014-10-28		
Provmarkning:	14BM10		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	69.2	%	5%
Arsenik As	5.1	mg/kg Ts	30%
Barium Ba	84	mg/kg Ts	20%
Bly Pb	33	mg/kg Ts	30%
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	30%
Kobolt Co	8.0	mg/kg Ts	20%
Koppar Cu	30	mg/kg Ts	30%
Krom Cr	45	mg/kg Ts	30%
Kvicksilver Hg	0.11	mg/kg Ts	20%
Nickel Ni	20	mg/kg Ts	30%
Vanadin V	51	mg/kg Ts	35%
Zink Zn	92	mg/kg Ts	25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Bjerking AB
 Emma Petersson
 Box 1351
 751 43 UPPSALA

AR-14-SL-145522-01

EUSELI2-00203720

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmärkn.
 14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10240413	Djup (m)	0-0,7
Provbeskrivning:		Provtagare	Emma Petersson
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2014-10-24		
Utskriftsdatum:	2014-10-28		
Provmarkning:	14BM10		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	95.3	%	5% SS EN 12880 a)
Bensen	< 0.0035	mg/kg Ts	30% LidMiljö.0A.01.09 a)
Toluen	< 0.10	mg/kg Ts	30% LidMiljö.0A.01.09 a)
Etylbensen	< 0.10	mg/kg Ts	30% LidMiljö.0A.01.09 a)
M/P/O-Xylen	< 0.10	mg/kg Ts	30% LidMiljö.0A.01.09 a)
Summa TEX	< 0.20	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.09 a)
Alifater >C5-C8	< 5.0	mg/kg Ts	30% LidMiljö.0A.01.09 a)
Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg Ts	35% LidMiljö.0A.01.09 a)
Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg Ts	30% LidMiljö.0A.01.15 a)
Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg Ts	30% LidMiljö.0A.01.15 a)
Alifater >C5-C16	< 20	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.09/15 a)
Alifater >C16-C35	< 10	mg/kg Ts	30% LidMiljö.0A.01.15 a)
Aromater >C8-C10	< 4.0	mg/kg Ts	30% LidMiljö.0A.01.09 a)
Aromater >C10-C16	< 3.0	mg/kg Ts	20% LidMiljö.0A.01.15 a)
Metylkrysener/benzo(a)antracener	< 0.50	mg/kg Ts	25% LidMiljö.0A.01.15 a)
Metylpyren/florantener	< 0.50	mg/kg Ts	25% LidMiljö.0A.01.15 a)
Aromater >C16-C35	< 1.0	mg/kg Ts	25% LidMiljö.0A.01.15 a)
Oljetyp	Ej påvisad		a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Bjerking AB
 Emma Petersson
 Box 1351
 751 43 UPPSALA

AR-14-SL-145524-01

EUSELI2-00203720

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmärkn.
 14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10240415	Djup (m)		0-0,8
Provbeskrivning:		Provtagare		Emma Petersson
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2014-10-24			
Utskriftsdatum:	2014-10-28			
Provmarkning:	14BM11			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	90.7	%	5%	SS EN 12880 a)
Benso(a)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Krysen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Benso(b,k)fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Benso(a)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Dibenzo(a,h)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa cancerogena PAH	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Fenantren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Benzo(g,h,i)perylen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa övriga PAH	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351
751 43 UPPSALA

AR-14-SL-148876-01
EUSELI2-00205223

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmärkn.
14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10310222	Djup (m)	0,2-0,4
Provbeskrivning:		Provtagare	Emma Petersson
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2014-10-31		
Utskriftsdatum:	2014-11-04		
Provmarkering:	14BM12		
Provtagningsplats:	Portalgatan		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	80.2	%	5%
Arsenik As	4.3	mg/kg Ts	30%
Barium Ba	71	mg/kg Ts	20%
Bly Pb	47	mg/kg Ts	30%
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	30%
Kobolt Co	5.9	mg/kg Ts	20%
Koppar Cu	37	mg/kg Ts	30%
Krom Cr	32	mg/kg Ts	30%
Kvicksilver Hg	0.25	mg/kg Ts	20%
Nickel Ni	15	mg/kg Ts	30%
Vanadin V	38	mg/kg Ts	35%
Zink Zn	90	mg/kg Ts	25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351
751 43 UPPSALA

AR-14-SL-145525-01
EUSELI2-00203720

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmärkn.
14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10240416	Djup (m)	0-0,4
Provbeskrivning:		Provtagare	Emma Petersson
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2014-10-24		
Utskriftsdatum:	2014-10-28		
Provmarkering:	14BM13		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	77.6	%	5%
Benso(a)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%
Krysen	< 0.030	mg/kg Ts	25%
Benso(b,k)fluoranten	0.083	mg/kg Ts	25%
Benso(a)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%
Dibenzo(a,h)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%
Summa cancerogena PAH	< 0.30	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Naftalen	0.041	mg/kg Ts	25%
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	25%
Fenantren	< 0.030	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Antracen	< 0.030	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Pyren	< 0.030	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Benzo(g,h,i)perylen	< 0.030	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Summa övriga PAH	< 0.30	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Arsenik As	4.8	mg/kg Ts	30%
Barium Ba	59	mg/kg Ts	20%
Bly Pb	38	mg/kg Ts	30%
Kadmium Cd	0.68	mg/kg Ts	30%
Kobolt Co	9.0	mg/kg Ts	20%
Koppar Cu	220	mg/kg Ts	30%

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Krom Cr	34	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Kvicksilver Hg	0.11	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES	a)
Nickel Ni	21	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Vanadin V	32	mg/kg Ts	35%	SS028311 / ICP-AES	a)
Zink Zn	210	mg/kg Ts	25%	SS028311 / ICP-AES	a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Bjerking AB
 Emma Petersson
 Box 1351
 751 43 UPPSALA

AR-14-SL-145527-01
EUSELI2-00203720

Kundnummer: SL8430407

 Uppdragsmärkn.
 14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10240418	Djup (m)	0,6-1,0	
Provbeskrivning:		Provtagare	Emma Petersson	
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2014-10-24			
Utskriftsdatum:	2014-10-28			
Provmarkning:	14BM14			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	70.4	%	5%	SS EN 12880
Bensen	< 0.0035	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.09
Toluen	< 0.10	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.09
Etylbensen	< 0.10	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.09
M/P/O-Xylen	< 0.10	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.09
Summa TEX	< 0.20	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.09
Alifater >C5-C8	< 5.0	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.09
Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg Ts	35%	LidMiljö.0A.01.09
Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.15
Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.15
Alifater >C5-C16	< 20	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.09/15
Alifater >C16-C35	< 10	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.15
Aromater >C8-C10	< 4.0	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.09
Aromater >C10-C16	< 3.0	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.15
Metylkrysener/benzo(a)antracener	< 0.50	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.15
Metylpyren/florantener	< 0.50	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.15
Aromater >C16-C35	< 1.0	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.15
Oljotyp	Ej påvisad			a)*
Benso(a)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Krysen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Benso(b,k)fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Benso(a)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Dibenso(a,h)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Summa cancerogena PAH	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Acenafthen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10	a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10	a)
Fenantren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10	a)
Antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10	a)
Floranten	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10	a)
Pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10	a)
Benzo(g,h,i)perylen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10	a)
Summa övriga PAH	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10	a)
Arsenik As	3.9	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Barium Ba	87	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES	a)
Bly Pb	21	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Kobolt Co	7.1	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES	a)
Koppar Cu	28	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Krom Cr	50	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Kvicksilver Hg	0.030	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES	a)
Nickel Ni	19	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Vanadin V	50	mg/kg Ts	35%	SS028311 / ICP-AES	a)
Zink Zn	90	mg/kg Ts	25%	SS028311 / ICP-AES	a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351
751 43 UPPSALA

AR-14-SL-145526-01
EUSELI2-00203720

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmärkn.
14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10240417	Djup (m)		0-0,6
Provbeskrivning:		Provtagare		Emma Petersson
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2014-10-24			
Utskriftsdatum:	2014-10-28			
Provmarkering:	14BM14			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	94.1	%	5%	SS EN 12880 a)
Benso(a)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Krysen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Benso(b,k)fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Benso(a)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Dibenzo(a,h)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa cancerogena PAH	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Fenantren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Benzo(g,h,i)perylen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa övriga PAH	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)
Arsenik As	< 2.0	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES a)
Barium Ba	13	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES a)
Bly Pb	5.6	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co	2.9	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu	12	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Krom Cr	6.4	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Kvicksilver Hg	< 0.010	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES	a)
Nickel Ni	2.7	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Vanadin V	12	mg/kg Ts	35%	SS028311 / ICP-AES	a)
Zink Zn	28	mg/kg Ts	25%	SS028311 / ICP-AES	a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351
751 43 UPPSALA

AR-14-SL-148875-01
EUSELI2-00205223

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmärkn.
14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10310221	Djup (m)		0-0,6
Provbeskrivning:		Provtagare		Emma Petersson
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2014-10-31			
Utskriftsdatum:	2014-11-04			
Provmarkering:	14BM16			
Provtagningsplats:	Portalgatan			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	85.3	%	5%	SS EN 12880 a)
Benso(a)antracen	20	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Krysen	20	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Benso(b,k)fluoranten	36	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Benso(a)pyren	25	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	16	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Dibenzo(a,h)antracen	4.3	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa cancerogena PAH	120	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)
Naftalen	0.12	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Acenafstylen	3.7	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Acenafoten	1.6	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Fluoren	2.5	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Fenantren	12	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Antracen	6.7	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Fluoranten	38	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Pyren	30	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Benzo(g,h,i)perylen	14	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa övriga PAH	110	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa PAH med låg molekylvikt	5.4	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	89	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa PAH med hög molekylvikt	140	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)
Arsenik As	2.6	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES a)
Barium Ba	55	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES a)
Bly Pb	210	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co	3.5	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES a)

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

EUSELI2-00205223

Koppar Cu	46	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Krom Cr	15	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Kvicksilver Hg	0.076	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES	a)
Nickel Ni	8.0	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Vanadin V	25	mg/kg Ts	35%	SS028311 / ICP-AES	a)
Zink Zn	90	mg/kg Ts	25%	SS028311 / ICP-AES	a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351
751 43 UPPSALA

AR-14-SL-149751-01
EUSELI2-00205424

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmärkn.
14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-11030103	Djup (m)		0-0,6
Provbeskrivning:		Provtagare		Emma Petersson
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2014-11-03			
Utskriftsdatum:	2014-11-05			
Provmarkering:	14BM16 (tidigare 177-2014-10310221)			
Provtagningsplats:	Portalgatan			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	85.6	%	5%	SS EN 12880
Benso(a)antracen	14	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Krysen	13	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Benso(b,k)fluoranten	27	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Benso(a)pyren	18	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Indeno(1,2,3-cd)pyren	12	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Dibenzo(a,h)antracen	3.2	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Summa cancerogena PAH	87	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10
Naftalen	0.060	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Acenafstylen	2.9	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Acenafaten	0.66	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Fluoren	0.90	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Fenantren	3.8	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Antracen	3.7	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Fluoranten	22	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Pyren	20	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Benzo(g,h,i)perylen	10	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Summa övriga PAH	64	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med låg molekylvikt	3.7	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med medelhög molekylvikt	50	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med hög molekylvikt	97	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10
Arsenik As	8.2	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES
Barium Ba	74	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES
Bly Pb	180	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES
Kobolt Co	4.2	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Koppar Cu	51	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Krom Cr	18	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Kvicksilver Hg	0.079	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES	a)
Nickel Ni	10	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Vanadin V	35	mg/kg Ts	35%	SS028311 / ICP-AES	a)
Zink Zn	100	mg/kg Ts	25%	SS028311 / ICP-AES	a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Bjerking AB
 Emma Petersson
 Box 1351
 751 43 UPPSALA

AR-14-SL-145529-01

EUSELI2-00203720

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmärkn.
 14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10240420	Djup (m)	0,9-1,6
Provbeskrivning:		Provtagare	Emma Petersson
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2014-10-24		
Utskriftsdatum:	2014-10-28		
Provmarkning:	14BM17		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	60.4	%	5% SS EN 12880 a)
Arsenik As	3.4	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES a)
Barium Ba	84	mg/kg Ts	20% SS028311 / ICP-AES a)
Bly Pb	18	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co	7.1	mg/kg Ts	20% SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu	25	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES a)
Krom Cr	47	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg	< 0.015	mg/kg Ts	20% SS028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni	18	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V	54	mg/kg Ts	35% SS028311 / ICP-AES a)
Zink Zn	82	mg/kg Ts	25% SS028311 / ICP-AES a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Bjerking AB
 Emma Petersson
 Box 1351
 751 43 UPPSALA

AR-14-SL-149752-01

EUSELI2-00205424
 Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmärkn.
 14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-11030104	Djup (m)	0-0,5
Provbeskrivning:		Provtagare	Emma Petersson
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2014-11-03		
Utskriftsdatum:	2014-11-05		
Provmarkering:	14BM17 (tidigare 177-2014-10240419)		
Provtagningsplats:	Portalgatan		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	82.8	%	5%
Arsenik As	4.0	mg/kg Ts	30%
Barium Ba	66	mg/kg Ts	20%
Bly Pb	38	mg/kg Ts	30%
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	30%
Kobolt Co	5.3	mg/kg Ts	20%
Koppar Cu	34	mg/kg Ts	30%
Krom Cr	27	mg/kg Ts	30%
Kvicksilver Hg	0.14	mg/kg Ts	20%
Nickel Ni	13	mg/kg Ts	30%
Vanadin V	34	mg/kg Ts	35%
Zink Zn	93	mg/kg Ts	25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Bjerking AB
 Emma Petersson
 Box 1351
 751 43 UPPSALA

AR-14-SL-145528-01

EUSELI2-00203720

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmärkn.
 14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10240419	Djup (m)	0-0,5
Provbeskrivning:		Provtagare	Emma Petersson
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2014-10-24		
Utskriftsdatum:	2014-10-28		
Provmarkering:	14BM17		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	81.7	%	SS EN 12880
Benso(a)antracen	0.060	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Krysen	0.079	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Benso(b,k)fluoranten	0.14	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Benso(a)pyren	0.091	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0.079	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Dibenzo(a,h)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Summa cancerogena PAH	0.47	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Fenantren	0.054	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Antracen	< 0.030	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Fluoranten	0.12	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Pyren	0.097	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Benzo(g,h,i)perylen	0.072	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Summa övriga PAH	0.42	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med medelhög molekylvikt	0.30	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10
Summa PAH med hög molekylvikt	0.54	mg/kg Ts	LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Bjerking AB
 Emma Petersson
 Box 1351
 751 43 UPPSALA

AR-14-SL-145530-01

EUSELI2-00203720

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmärkn.
 14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10240421	Djup (m)	0-0,6
Provbeskrivning:		Provtagare	Emma Petersson
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2014-10-24		
Utskriftsdatum:	2014-10-28		
Provmarkning:	14BM18		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	85.5	%	5% SS EN 12880 a)
Arsenik As	10	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES a)
Barium Ba	140	mg/kg Ts	20% SS028311 / ICP-AES a)
Bly Pb	110	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd	0.39	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co	6.1	mg/kg Ts	20% SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu	57	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES a)
Krom Cr	26	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg	0.083	mg/kg Ts	20% SS028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni	15	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V	34	mg/kg Ts	35% SS028311 / ICP-AES a)
Zink Zn	210	mg/kg Ts	25% SS028311 / ICP-AES a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351
751 43 UPPSALA

AR-14-SL-145532-01
EUSELI2-00203720

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmärkn.
14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10240423	Djup (m)	0,7-1,5
Provbeskrivning:		Provtagare	Emma Petersson
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2014-10-24		
Utskriftsdatum:	2014-10-28		
Provmarkning:	14BM19		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	76.3	%	10% SS EN 12880
Glödförlust	4.5	% Ts	10% SS EN 12879
TOC beräknat	2.6	% TS.	a)
Arsenik As	6.5	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES
Barium Ba	110	mg/kg Ts	20% SS028311 / ICP-AES
Bly Pb	45	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES
Kobolt Co	8.5	mg/kg Ts	20% SS028311 / ICP-AES
Koppar Cu	44	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES
Krom Cr	50	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES
Kvicksilver Hg	0.093	mg/kg Ts	20% SS028311 / ICP-AES
Nickel Ni	24	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES
Vanadin V	55	mg/kg Ts	35% SS028311 / ICP-AES
Zink Zn	120	mg/kg Ts	25% SS028311 / ICP-AES

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Bjerking AB
 Emma Petersson
 Box 1351
 751 43 UPPSALA

AR-14-SL-145531-01
EUSELI2-00203720

Kundnummer: SL8430407

 Uppdragsmärkn.
 14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10240422	Djup (m)		0-0,7
Provbeskrivning:		Provtagare		Emma Petersson
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2014-10-24			
Utskriftsdatum:	2014-10-28			
Provmarkering:	14BM19			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	83.3	%	5%	SS EN 12880
Bensen	< 0.0035	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.09
Toluen	< 0.10	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.09
Etylbensen	< 0.10	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.09
M/P/O-Xylen	< 0.10	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.09
Summa TEX	< 0.20	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.09
Alifater >C5-C8	< 5.0	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.09
Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg Ts	35%	LidMiljö.0A.01.09
Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.15
Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.15
Alifater >C5-C16	< 20	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.09/15
Alifater >C16-C35	< 10	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.15
Aromater >C8-C10	< 4.0	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.09
Aromater >C10-C16	< 3.0	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.15
Metylkrysener/benzo(a)antracener	< 0.50	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.15
Metylpyren/florantener	< 0.50	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.15
Aromater >C16-C35	< 1.0	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.15
Oljotyp	Ej påvisad			
Benso(a)antracen	0.084	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Krysen	0.078	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Benso(b,k)fluoranten	0.18	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Benso(a)pyren	0.090	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0.060	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Dibenso(a,h)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Summa cancerogena PAH	0.51	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Acenafthen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10	a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10	a)
Fenantren	0.078	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10	a)
Antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10	a)
Floranten	0.17	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10	a)
Pyren	0.14	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10	a)
Benzo(g,h,i)perylen	0.060	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10	a)
Summa övriga PAH	0.53	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	0.42	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	0.57	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10	a)
Arsenik As	4.1	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Barium Ba	110	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES	a)
Bly Pb	140	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Kadmium Cd	0.64	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Kobolt Co	6.8	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES	a)
Koppar Cu	460	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Krom Cr	27	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Kvicksilver Hg	0.18	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES	a)
Nickel Ni	17	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Vanadin V	34	mg/kg Ts	35%	SS028311 / ICP-AES	a)
Zink Zn	250	mg/kg Ts	25%	SS028311 / ICP-AES	a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351
751 43 UPPSALA

AR-14-SL-145533-01
EUSELI2-00203720

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmärkn.
14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10240424	Djup (m)	1,5-2,0
Provbeskrivning:		Provtagare	Emma Petersson
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2014-10-24		
Utskriftsdatum:	2014-10-28		
Provmarkering:	14BM19		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	60.4	%	10% SS EN 12880 a)
Glödförlust	4.7	% Ts	10% SS EN 12879 a)
TOC beräknat	2.7	% TS.	a)
Arsenik As	4.2	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES a)
Barium Ba	81	mg/kg Ts	20% SS028311 / ICP-AES a)
Bly Pb	22	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co	9.2	mg/kg Ts	20% SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu	32	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES a)
Krom Cr	39	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg	< 0.015	mg/kg Ts	20% SS028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni	24	mg/kg Ts	30% SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V	44	mg/kg Ts	35% SS028311 / ICP-AES a)
Zink Zn	87	mg/kg Ts	25% SS028311 / ICP-AES a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Bjerking AB
 Emma Petersson
 Box 1351
 751 43 UPPSALA

AR-14-SL-145534-01
EUSELI2-00203720

Kundnummer: SL8430407

 Uppdragsmärkn.
 14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10240425	Djup (m)		0-0,8
Provbeskrivning:		Provtagare		Emma Petersson
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2014-10-24			
Utskriftsdatum:	2014-10-28			
Provmarkering:	14BM20			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	79.8	%	5%	SS EN 12880 a)
Benso(a)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Krysen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Benso(b,k)fluoranten	0.034	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Benso(a)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Dibenzo(a,h)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa cancerogena PAH	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Fenantren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Fluoranten	0.034	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Benzo(g,h,i)perylen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa övriga PAH	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.30	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.10 a)
Arsenik As	6.8	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES a)
Barium Ba	180	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES a)
Bly Pb	4000	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd	0.52	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co	6.3	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu	160	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

EUSELI2-00203720

Krom Cr	33	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Kvicksilver Hg	0.088	mg/kg Ts	20%	SS028311 / ICP-AES	a)
Nickel Ni	19	mg/kg Ts	30%	SS028311 / ICP-AES	a)
Vanadin V	36	mg/kg Ts	35%	SS028311 / ICP-AES	a)
Zink Zn	600	mg/kg Ts	25%	SS028311 / ICP-AES	a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351
751 43 UPPSALA

AR-14-SL-146022-01
EUSELI2-00203720

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmärkn.
14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10240426	Djup (m)	0,5-1,5
Provbeskrivning:		Provtagare	Emma Petersson
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2014-10-24		
Utskriftsdatum:	2014-10-29		
Provmarkering:	14BM22		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	73.5	%	5%
Aluminum Al	23000	mg/kg Ts	15%
Arsenik As	8.5	mg/kg Ts	30%
Bly Pb	31	mg/kg Ts	30%
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	30%
Kobolt Co	8.4	mg/kg Ts	20%
Koppar Cu	33	mg/kg Ts	30%
Krom Cr	50	mg/kg Ts	30%
Kvicksilver Hg	0.069	mg/kg Ts	20%
Nickel Ni	26	mg/kg Ts	30%
Silver Ag	<1.3	mg/kg Ts	20%
Tenn Sn	0.90	mg/kg Ts	20%
Vanadin V	60	mg/kg Ts	35%
Zink Zn	110	mg/kg Ts	25%
Alifater >C8-C10	< 10	mg/kg Ts	20%
Alifater >C10-C12	< 10	mg/kg Ts	20%
Alifater >C12-C16	< 10	mg/kg Ts	20%
Alifater >C16-C35	< 25	mg/kg Ts	20%
Aromater >C8-C10	< 25	mg/kg Ts	20%
Aromater >C10-C16	< 25	mg/kg Ts	20%
Aromater >C16-C35	< 1.0	mg/kg Ts	25%
Metylpyren/fluorantener	< 0.50	mg/kg Ts	25%
Metylkrysener/benzo(a)antracener	< 0.50	mg/kg Ts	25%
Benso(a)antracen	< 0.10	mg/kg Ts	20%
Krysen	< 0.10	mg/kg Ts	20%
Benso(b,k)fluoranten	< 0.10	mg/kg Ts	20%
Benso(a)pyren	< 0.10	mg/kg Ts	20%

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.10	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Dibenzo(a,h)antraceen	< 0.10	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Summa cancerogena PAH	< 1.0	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.17	b)
Naftalen	< 0.10	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Acenaftylen	< 0.10	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Fluoren	< 0.10	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Acenaften	< 0.10	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Fenantren	< 0.10	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Antracen	< 0.10	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Floranten	< 0.10	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Pyren	< 0.10	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Benso(g,h,i)perylen	< 0.10	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Summa övriga PAH	< 1.0	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.17	b)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 1.0	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.17	b)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 1.0	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.17	b)
Summa PAH med hög molekylvikt	< 1.0	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.17	b)
S:a Diklorfenoler	< 1.4	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Summa Triklorfenol	< 1.4	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Summa Tetraklorfenol	< 1.4	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Pentaklorfenol	< 1.4	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
DDT-o,p	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
DDT,p,p'-	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
DDE,o,p-	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
DDE-p,p	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
HCH-alfa	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
HCH-beta	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
HCH-delta	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
HCH,gamma- (Lindane)	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Hexaklorbensen	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Endosulfan-alpha	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Endosulfan-beta	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Endosulfan-sulfate	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Dieldrin	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Endrin	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
PCB 28	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
PCB 52	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
PCB 101	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
PCB 118	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
PCB 153	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
PCB 138	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
PCB 180	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
S:a PCB (7st)	< 0.40	mg/kg Ts		LidMiljö.0A.01.17	b)*
N-nitroso-di-n-propylamin	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Nitrobensen	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Azobensen	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
N-nitrosodifenylamin	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
2,6-Dinitrotoluen	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
2,4-Dinitrotoluen	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Bis(2-kloretyl)eter	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Bis(2-kloroisopropyl)eter	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Hexakloretan	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Isophorone	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Bis(2-kloretoxy)metan	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
2-Klornaftalen	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
4-Klorfenyl fenyleter	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
4-Bromofenyl fenyleter	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Pentaklorbensen	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Dimetylftalat (DMP)	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Dietylftalat	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Di-n-butylftalat	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Bensylbutylftalat	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Di-(2-ethylhexyl)ftalat	< 1.4	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Di-n-oktylftalat	< 0.14	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
1,1,1,2-Tetrakloretan	< 0.0050	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,1,1-Trikloretan	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,1,2-Trikloretan	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,1,2-Trikloreten	< 0.0050	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,1-Dikloretan	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,1-Dikloreten	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,1-Diklorpropen	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,2,3-Triklobensen	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,2,3-Triklorpropan	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,2,4-Triklobensen	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,2,4-Trimetylbenzen	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,2-Dibrometan	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,2-Diklobensen	< 0.0050	mg/kg Ts	15%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,2-Dikloretan	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,2-Diklorpropan	< 0.0050	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,3,5-Trimetylbenzen	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,3-Diklobensen	< 0.0050	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,3-Diklorpropan	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,3-Diklorpropen	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1,4-Diklobensen	< 0.0050	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.16	b)
2,2-Diklorpropan	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
2-Klortoluen	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
4-Klortoluen	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Bensen	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Brombensen	< 0.0050	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Bromdiklormetan	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Bromklormetan	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
cis-1,2-Dikloreten	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Dibromklormetan	< 0.0050	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Dibrommetan	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Diklormetan	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Etylbensen	< 0.0050	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Fluorotriklormetan (CFC-11)	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Hexaklorbutadien (HCBD)	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
iso-Propylbensen	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Klorbensen	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
m/p-Xylen	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
n-Butylbensen	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
o-Xylen	< 0.0050	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.16	b)
p-Isopropyltoluen	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Propylbensen	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
sec-Butylbensen	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
tert-Butylbensen	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Tetrakloreten	< 0.0050	mg/kg Ts	20%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Tetraklormetan	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Toluen	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
trans-1,2-Dikloreten	< 0.0050	mg/kg Ts	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
trans-1,3-Diklorpropen	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Tribrommetan	< 0.0050	mg/kg Ts	35%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Triklormetan	< 0.0050	mg/kg Ts	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea	<0.10	mg/kg	35%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
1-(3,4-Diklorfenyl)urea	<0.10	mg/kg	35%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
2,4,5-T	<0.10	mg/kg	35%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
2,6-Diklorbenzamid	<0.10	mg/kg	35%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Atrazine	<0.10	mg/kg	35%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Atrazine-desethyl	<0.10	mg/kg	35%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Atrazine-desisopropyl	<0.10	mg/kg	35%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Bentazone	<0.10	mg/kg	35%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Cyanazine	<0.10	mg/kg	35%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
D -2,4	<0.10	mg/kg	35%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Diclorprop	<0.10	mg/kg	35%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Diuron	<0.10	mg/kg	35%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Imazapyr	<0.10	mg/kg	35%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Linuron	<0.10	mg/kg	35%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
MCPA	<0.10	mg/kg	35%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Mekoprop-P (MCPP)	<0.10	mg/kg	35%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Simazine	<0.10	mg/kg	35%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Terbutylazine	<0.10	mg/kg	35%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea	<0.14	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
1-(3,4-Diklorfenyl)urea	<0.14	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
2,4,5-T	<0.14	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
2,6-Diklorbenzamid	<0.14	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
Atrazine	<0.14	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
Atrazine-desethyl	<0.14	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
Atrazine-desisopropyl	<0.14	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
Bentazone	<0.14	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
Cyanazine	<0.14	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
D -2,4	<0.14	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
Diclorprop	<0.14	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
Diuron	<0.14	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
Imazapyr	<0.14	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
Linuron	<0.14	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
MCPA	<0.14	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
Simazine	<0.14	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*
Terbutylazine	<0.14	mg/kg Ts	35%	Beräknad från analyserad halt	b)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Food & Agro (Lidköping), SWEDEN
 b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Bjerking AB
 Emma Petersson
 Box 1351
 751 43 UPPSALA

AR-14-SL-155256-01
EUSELI2-00205428

Kundnummer: SL8430407

 Uppdragsmärkn.
 14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-11030113	Provtagare	Emma Petersson	
Provbeskrivning:			Tvästegs skaktest L/S=2 + L/S=10	
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2014-11-03			
Utskriftsdatum:	2014-11-14			
Provmarkering:	14BM06 (tidigare 177-2014-10240410)			
Provtagningsplats:	Portalgatan			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
pH (L/S=2)	9.1	0.2	SS 028122	a)
pH (L/S=8)	9.5	0.2	SS 028122	a)
Temperatur (L/S=2)	22.3	°C	EN 12457-3	a)*
Temperatur (L/S=8)	21.5	°C	EN 12457-3	a)*
Konduktivitet (L/S=2)	25	mS/m	10%	SS-EN 27888
Konduktivitet (L/S=8)	10	mS/m	10%	SS-EN 27888
Antimon Sb L/S=2	0.017	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Antimon Sb L/S=10	0.073	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Arsenik As L/S=2	<0.010	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Arsenik As L/S=10	<0.050	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Barium Ba L/S=2	<0.70	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Barium Ba L/S=10	<2.0	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Bly Pb L/S=2	<0.020	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Bly Pb L/S=10	0.064	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Kadmium Cd L/S=2	<0.0030	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Kadmium Cd L/S=10	<0.0040	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Koppar Cu L/S=2	0.26	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Koppar Cu L/S=10	0.50	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Krom Cr L/S=2	0.051	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Krom Cr L/S=10	0.20	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Kvicksilver Hg L/S=2	0.00027	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Kvicksilver Hg L/S=10	<0.0013	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Molybden Mo L/S=2	<0.030	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Molybden Mo L/S=10	<0.050	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Nickel Ni L/S=2	<0.020	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Nickel Ni L/S=10	<0.040	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Selen Se L/S=2	<0.0060	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3	a)
Selen Se L/S=10	<0.010	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3	a)
Zink Zn L/S=2	<0.20	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3	a)
Zink Zn L/S=10	<0.40	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3	a)
Klorid L/S=2	19	mg/kg Ts	15%	EN ISO 10304	a)
Klorid L/S=10	<25	mg/kg Ts	15%	EN ISO 10304	a)
Fluorid L/S=2	5.3	mg/kg Ts	10%	EN ISO 10304	a)
Fluorid L/S=10	14	mg/kg Ts	10%	EN ISO 10304	a)
Sulfat L/S=2	58	mg/kg Ts	15%	EN ISO 10304	a)
Sulfat L/S=10	100	mg/kg Ts	15%	EN ISO 10304	a)
Destillerbara fenoler L/S=2	<0.050	mg/kg Ts	10%	SS 028128	a)
Destillerbara fenoler L/S=10	<0.10	mg/kg Ts	10%	SS 028128	a)
DOC L/S=2	75	mg/kg Ts	10%	SS EN 1484	a)
DOC L/S=10	190	mg/kg Ts	10%	SS EN 1484	a)
Ts för lösta ämnen L/S=2	550	mg/kg Ts	30%	SS 028113	a)
Ts för lösta ämnen L/S=10	1700	mg/kg Ts	30%	SS 028113	a)
Kernisk kommentar Analyserna av klorid, fluorid och sulfat är utförda vid AK-Lab					

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Ingrid Westman-Lernstål, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Bjerking AB
 Emma Petersson
 Box 1351
 751 43 UPPSALA

AR-14-SL-155257-01
EUSELI2-00205428

Kundnummer: SL8430407

 Uppdragsmärkn.
 14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-11030114	Provtagare	Emma Petersson	
Provbeskrivning:		Typ av lakning	Tvästegs skaktest L/S=2 + L/S=10	
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2014-11-03			
Utskriftsdatum:	2014-11-14			
Provmarkering:	14BM20 (tidigare 177-2014-10240425)			
Provtagningsplats:	Portalgatan			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
pH (L/S=2)	8.7	0.2	SS 028122	a)
pH (L/S=8)	8.7	0.2	SS 028122	a)
Temperatur (L/S=2)	22.6	°C	EN 12457-3	a)*
Temperatur (L/S=8)	22.2	°C	EN 12457-3	a)*
Konduktivitet (L/S=2)	24	mS/m	10%	SS-EN 27888
Konduktivitet (L/S=8)	12	mS/m	10%	SS-EN 27888
Antimon Sb L/S=2	0.0091	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Antimon Sb L/S=10	0.030	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Arsenik As L/S=2	<0.010	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Arsenik As L/S=10	<0.050	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Barium Ba L/S=2	<0.70	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Barium Ba L/S=10	<2.0	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Bly Pb L/S=2	<0.020	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Bly Pb L/S=10	<0.050	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Kadmium Cd L/S=2	<0.0030	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Kadmium Cd L/S=10	<0.0040	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Koppar Cu L/S=2	0.24	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Koppar Cu L/S=10	0.55	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Krom Cr L/S=2	0.043	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Krom Cr L/S=10	0.10	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Kvicksilver Hg L/S=2	<0.00026	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Kvicksilver Hg L/S=10	<0.0013	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Molybdén Mo L/S=2	0.047	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Molybdén Mo L/S=10	0.13	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Nickel Ni L/S=2	0.023	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3
Nickel Ni L/S=10	0.058	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Selen Se L/S=2	<0.0060	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3	a)
Selen Se L/S=10	<0.010	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3	a)
Zink Zn L/S=2	<0.20	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3	a)
Zink Zn L/S=10	<0.40	mg/kg Ts	30%	EN 12457-3	a)
Klorid L/S=2	3.2	mg/kg Ts	15%	EN ISO 10304	a)
Klorid L/S=10	<11	mg/kg Ts	15%	EN ISO 10304	a)
Fluorid L/S=2	2.5	mg/kg Ts	10%	EN ISO 10304	a)
Fluorid L/S=10	10	mg/kg Ts	10%	EN ISO 10304	a)
Sulfat L/S=2	36	mg/kg Ts	15%	EN ISO 10304	a)
Sulfat L/S=10	55	mg/kg Ts	15%	EN ISO 10304	a)
Destillerbara fenoler L/S=2	<0.050	mg/kg Ts	10%	SS 028128	a)
Destillerbara fenoler L/S=10	<0.10	mg/kg Ts	10%	SS 028128	a)
DOC L/S=2	63	mg/kg Ts	10%	SS EN 1484	a)
DOC L/S=10	180	mg/kg Ts	10%	SS EN 1484	a)
Ts för lösta ämnen L/S=2	860	mg/kg Ts	30%	SS 028113	a)
Ts för lösta ämnen L/S=10	2000	mg/kg Ts	30%	SS 028113	a)
Kernisk kommentar Analyserna av klorid, fluorid och sulfat är utförda vid AK-Lab					

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Ingrid Westman-Lernstål, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351
751 43 UPPSALA

AR-14-SL-149488-02
EUSELI2-00203407

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmärkn.
14U26040

Analysrapport

Provnummer:	177-2014-10230396	Ankomsttemp °C	8
Provbeskrivning:		Provtagare	Emma Petersson
Matris:	Grundvatten	Provtagningsdatum	00:00:00
Provet ankom:	2014-10-23		
Utskriftsdatum:	2014-11-06		
Provmarkering:	14BMV01		
Provtagningsplats:	14U26040		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
1,1,1,2-Tetrakloretan	< 1.0	µg/l	20%
1,1,1-Trikloretan	< 1.0	µg/l	25%
1,1,2-Trikloretan	< 1.0	µg/l	30%
1,1,2-Trikloreten	< 1.0	µg/l	20%
1,1-Dikloretan	< 1.0	µg/l	30%
1,1-Dikloreten	< 1.0	µg/l	30%
1,1-Diklorpropen	< 1.0	µg/l	25%
1,2,3-Triklorbensen	< 1.0	µg/l	25%
1,2,4-Triklorbensen	< 1.0	µg/l	20%
1,2,4-Trimetylbenzen	< 1.0	µg/l	30%
1,2-Dibrometan	< 1.0	µg/l	25%
1,2-Diklorbensen	< 1.0	µg/l	15%
1,2-Dikloretan	< 1.0	µg/l	25%
1,2-Diklorpropan	< 1.0	µg/l	20%
1,3,5-Trimetylbenzen	< 1.0	µg/l	30%
1,3-Diklorbensen	< 1.0	µg/l	15%
1,3-Diklorpropan	< 1.0	µg/l	25%
1,3-Diklorpropen	< 1.0	µg/l	25%
trans-1,3-Diklorpropen	< 1.0	µg/l	25%
1,4-Diklorbensen	< 1.0	µg/l	15%
2,2-Diklorpropan	< 1.0	µg/l	30%
2-Klortoluen	< 1.0	µg/l	30%
4-Klortoluen	< 1.0	µg/l	30%
Bensen	< 0.20	µg/l	25%
Brombensen	< 1.0	µg/l	20%

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v37

Bromdiklometan	< 1.0	µg/l	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Bromklometan	< 1.0	µg/l	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
cis-1,2-Dikloreten	< 1.0	µg/l	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Dibromklometan	< 1.0	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Dibrommetan	< 1.0	µg/l	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Diklormetan	< 1.0	µg/l	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Etylbensen	< 1.0	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Fluorotriklorometan (CFC-11)	< 1.0	µg/l	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Hexachlorobutadiene (HCBD)	< 1.0	µg/l	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
iso-Propylbensen	< 1.0	µg/l	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Klorbensen	< 1.0	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Naftalen	< 1.0	µg/l	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
m/p-Xylen	< 1.0	µg/l	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
n-Butylbensen	< 1.0	µg/l	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
o-Xylen	< 1.0	µg/l	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
p-Isopropyltoluen	< 1.0	µg/l	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Propylbensen	< 1.0	µg/l	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
sec-Butylbensen	< 1.0	µg/l	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
tert-Butylbensen	< 1.0	µg/l	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Tetrakloreten	< 1.0	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Tetraklormetan	< 1.0	µg/l	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Toluen	< 1.0	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.16	b)
trans-1,2-Dikloreten	< 1.0	µg/l	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Tribrommetan	< 1.0	µg/l	30%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Triklorometan	< 1.0	µg/l	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Vinylchlorid	< 0.50	µg/l	25%	LidMiljö.0A.01.16	b)
Aluminium Al (filtrerat)	0.014	mg/l	20%	SS 028150-2 / ICP-MS	b)
Arsenik As (filtrerat)	0.0046	mg/l	15%	SS 028150-2 / ICP-MS	b)
Bly Pb (filtrerat)	0.0027	mg/l	15%	SS 028150-2 / ICP-MS	b)
Kadmium Cd (filtrerat)	0.00059	mg/l	15%	SS 028150-2 / ICP-MS	b)
Kobolt Co (filtrerat)	0.012	mg/l	15%	SS 028150-2 / ICP-MS	b)
Koppar Cu (filtrerat)	0.11	mg/l	10%	SS 028150-2 / ICP-AES	b)
Krom Cr (filtrerat)	0.0018	mg/l	15%	SS 028150-2 / ICP-MS	b)
Kvicksilver Hg (filtrerat)	< 0.00010	mg/l	20%	SS EN 1483	b)
Nickel Ni (filtrerat)	0.012	mg/l	15%	SS 028150-2 / ICP-MS	b)
Silver Ag (filtrerat)	<0.00010	mg/l	20%	SS 028150-2 / ICP-MS	b)
Tenn Sn (filtrerat)	<0.00010	mg/l	15%	SS 028150-2 / ICP-MS	b)
Vanadin V (filtrerat)	0.00085	mg/l	20%	SS 028150-2 / ICP-MS	b)
Zink Zn (filtrerat)	0.13	mg/l	30%	SS 028150-2 / ICP-AES	b)
Atrazine	<0.10	µg/l	20%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Atrazine-desethyl	<0.10	µg/l	20%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Atrazine-desisopropyl	<0.10	µg/l	20%	Environmental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Simazine	<0.10	µg/l	20%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Terbuthylazine	<0.10	µg/l	20%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Diuron	<0.10	µg/l	20%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
1-(3,4-Diklorfenyl)urea	<0.10	µg/l	20%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea	<0.10	µg/l	20%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Imazapyr	<0.10	µg/l	20%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Linuron	<0.10	µg/l	20%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Cyanazine	<0.10	µg/l	20%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
2,6-Diklorbenzamid	<0.10	µg/l	20%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Bentazone	<0.10	µg/l	20%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Diclorprop	<0.10	µg/l	20%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Mekoprop-P (MCPP)	<0.10	µg/l	20%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
MCPA	<0.10	µg/l	20%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
2,4,5-T	<0.10	µg/l	20%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
D -2,4	<0.10	µg/l	20%	Enviromental Science & Technology vol. 31, no 2	a)*
Alifater >C8-C10	< 0.10	mg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Alifater >C10-C12	< 0.10	mg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Alifater >C12-C16	< 0.10	mg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Alifater >C16-C35	< 0.25	mg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Aromater >C8-C10	< 0.25	mg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Aromater >C10-C16	< 0.25	mg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
S:a Diklorfenoler	< 1.0	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Summa Triklorfenol	< 1.0	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Summa Tetraklorfenol	< 1.0	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Pentaklorfenol	< 1.0	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
DDT-o,p	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
DDT,p,p-	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
DDE,o,p-	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
DDE-p,p	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
HCH,gamma- (Lindane)	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
HCH-alfa	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
HCH-beta	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
HCH-delta	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Hexaklorbensen (HCB)	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Endosulfan-alpha	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Endosulfan-beta	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Endosulfan-sulfate	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Dieldrin	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Endrin	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
PCB 28	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
PCB 52	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
PCB 101	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
PCB 118	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
PCB 153	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
PCB 138	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
PCB 180	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
N-nitroso-di-n-propylamin	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Nitrobensen	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Azobensen	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
N-nitrosodifenylamin	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
2,6-Dinitrotoluen	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
2,4-Dinitrotoluen	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Bis(2-kloretyl)eter	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Bis(2-kloroisopropyl)eter	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Hexakloretan	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Isophorone	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Bis(2-kloretoxy)metan	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Hexachlorobutadiene (HCBD)	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
2-Klornaftalen	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
4-Klorfenyl fenyleter	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
4-Bromofenyl fenyleter	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Pentaklorbensen	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Dimetylftalat (DMP)	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Dietylftalat	0.41	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Di-n-butylftalat	0.59	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Bensylbutylftalat	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Di-(2-ethylhexyl)ftalat	< 1.0	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Di-n-oktylftalat	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)*
Benso(a)antracen	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Krysen	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Benso(b,k)fluoranten	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Benso(a)pyren	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Dibenzo(a,h)antracen	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Summa cancerogena PAH	< 1.0	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Naftalen	0.16	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Acenaftylen	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Fluoren	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Acenafaten	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Fenantren	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Antracen	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Fluoranten	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Pyren	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Benso(g,h,i)perylen	< 0.10	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Summa övriga PAH	< 1.0	µg/l	20%	LidMiljö.0A.01.17	b)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 1.0	µg/l		LidMiljö.0A.01.17	b)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 1.0	µg/l		LidMiljö.0A.01.17	b)
Summa PAH med hög molekylvikt	< 1.0	µg/l		LidMiljö.0A.01.17	b)

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Food & Agro (Lidköping), SWEDEN
 b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.



Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

**FÖRKLARINGAR**

KARTA ————— DIGITAL GRUNDKARTA

KOORDINAT-SYSTEM ————— SWEREF 99 1800

HÖJDSYSTEM ————— RH2000

BETECKNINGAR


ALLM. ————— ENLIGT SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM VERSION 2001:2 (www.sgf.net)

(○) ————— PROVTAGNINGSPUNKT

L, G, S ————— MILJÖPROVTAGNING - FÄLT

L, G, S ————— MILJÖPROVTAGNING - LABANALYS

A	1	KOMPLETTERING	2014-11-28	pk
BET	ANT	ÄNDRINGER AVSER	DATUM	SIGN

PROJEKTERINGSUNDERLAG**KVARNGÄRDET 1:8 & 62:1
UPPSALA KOMMUN**

BJERKING AB
Box 1351
751 43 Uppsala
Telefon: 010-211 80 00
Telefax: 010-211 80 01
www.bjerking.se

UPPDRAF NR 14U26040 RITAD/KONSTR AV PK HANDLÄGGARE EPE

DATUM 2014-11-28 ANSVARIG ING-MARIE NYSTRÖM

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING**PLAN**

SKALA A1 - A3 1:1000	NUMMER N-10.1-01	BET A
----------------------	------------------	-------